

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-76

日期及气候： 2023年9月22日 多云 35/26℃	工程地点： 光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 15:20	旁站结束时间： 16: 20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx56 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx56根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： <u>温品树</u> 2023年09月22日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： <u>商永平</u> 2023年09月22日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-77

日期及气候：2023年9月23日 多云 34/25℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：09:10 旁站结束时间：09:40	旁站开始时间：14:20 旁站结束时间：15:30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx80 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。	
	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx80根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温昌树 2023年09月23日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：商永平 年 月 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。





扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-78

日期及气候： 2023年9月24日 多云 33/25℃	工程地点： 光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 14:35	旁站结束时间： 15: 40
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx52 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。	
	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx52根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司	监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 	旁站监理人员（签字）： 
2023 年 09 月 24 日	2023 年 09 月 24 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-79

日期及气候：2023年9月25日 多云 32/24℃		工程地点：光伏区D地块5#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：08:30 旁站结束时间：09:00		旁站开始时间：15:00 旁站结束时间：16:00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx80 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx80根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温昌村 2023年09月25日		旁站监理人员（签字）：高振年 2023年09月25日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-80

日期及气候：2023年9月26日 多云 33/25℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：14:30	旁站结束时间：15:50
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx82 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx82根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温树树 2023 年 09 月 26 日	旁站监理人员（签字）：高振宇 2023 年 09 月 26 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

