

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-88


日期及气候： 2023年10月09日 阴转中雨 26/22℃		工程地点：光伏区D地块5#方阵	
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间：14:25		旁站结束时间：15: 30	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx52 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 2 辆，20 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx52根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年10月09日		旁站监理人员（签字）：  2023年10月09日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-89


日期及气候： 2023年10月10日 多云 27/22℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:20 旁站结束时间：10: 50	旁站开始时间：14:00 旁站结束时间：16: 20
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx106 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx106根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年10月10日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年10月10日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-90


日期及气候： 2023年10月11日 多云 28/23℃		工程地点： 光伏区D地块5#11#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:00 旁站结束时间： 10: 50		旁站开始时间： 14:00 旁站结束时间： 16: 50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx136 根，PHC-300AB-70-10mx23 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 6 辆，20 吨吊车 1 辆。  广东省，汕尾市 2023.10.11 09:25  广东省，汕尾市 2023.10.11 09:24			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx136根，PHC-300AB-70-10mx23根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 10 月 11 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 11 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-91

日期及气候： 2023年10月12日 多云 28/21℃	工程地点： 光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 08:20 旁站结束时间： 11: 00	旁站开始时间： 14:30 旁站结束时间： 16: 00
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx114 根，PHC-300AB-70-10mx26 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 5 辆，20 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx114根，PHC-300AB-70-10mx26根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年10月12日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年10月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目


编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-92

日期及气候： 2023年10月13日 多云 29/22℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:20 旁站结束时间：10:00	旁站开始时间：16:20 旁站结束时间：17:30
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx112 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。	
 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx112根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023 年 10 月 13 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 13 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表



工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-93

日期及气候： 2023年10月14日 多云 28/22℃		工程地点： 光伏区D地块5#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:00 旁站结束时间： 09: 50		旁站开始时间： 15:00 旁站结束时间： 17: 00	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根，PHC-300AB-70-10mx26 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根，PHC-300AB-70-10mx26根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位： 浙江阳明电力建设有限公司		监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 10 月 14 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 14 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目 编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-94


日期及气候： 2023年10月15日 多云 29/21℃		工程地点： 光伏区D地块5#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:10 旁站结束时间： 11: 10		旁站开始时间： 14:30 旁站结束时间： 16: 20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx146 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 5 辆，20 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx146根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）： 		旁站监理人员（签字）： 	
2023 年 10 月 15 日		2023 年 10 月 15 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-95

日期及气候：2023年10月16日 多云 26/21℃	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:00 旁站结束时间：08:40	旁站开始时间：15:00 旁站结束时间：17:40
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx86 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。 	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx86根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年10月16日	旁站监理人员（签字）：  2023年10月16日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-96

日期及气候： 2023年10月17日 多云 27/21℃	工程地点： 光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间： 08:30	旁站结束时间： 11: 00
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx84 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx84根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题： 无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）： 	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 
2023 年 10 月 17 日	2023 年 10 月 17 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-97

日期及气候：2023年10月18日 阴 26/22℃	工程地点：光伏区D地块3#方阵
旁站部位及工序：预应力高强混凝土管桩到场卸货	
旁站开始时间：08:00	旁站结束时间：11:10
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx90 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 3 辆，20 吨吊车 1 辆。  	
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx90根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：[Signature] 2023年10月18日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年10月18日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-98

日期及气候： 2023年10月19日 阴 25/21℃		工程地点： 光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:20 旁站结束时间： 11: 10		旁站开始时间： 14:20 旁站结束时间： 15: 50	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx142 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 5 辆，20 吨吊车 1 辆。			
			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx142根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023 年 10 月 19 日		旁站监理人员（签字）：  2023 年 10 月 19 日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目
编号：ZHJL-HFTW-PZJL-2023-99

日期及气候： 2023年10月20日 阴 29/20℃		工程地点：光伏区D地块3#方阵	
旁站部位及工序： 预应力高强混凝土管桩到场卸货			
旁站开始时间： 08:10 旁站结束时间： 09: 20		旁站开始时间： 13:50 旁站结束时间： 15: 20	
施工情况： 1. 施工单位材料员和安全员均已到场； 2. 采用汕尾市兴业水泥制品有限公司生产的 PHC-300AB-70-9mx118 根； 3. 施工人员 2 名； 4. 板车 4 辆，20 吨吊车 1 辆。 			
监理情况： 1. 检查特种作业人员的资质符合要求； 2. 检查吊车运转正常； 3. 材料规格型号及数量：PHC-300AB-70-9mx118根； 4. 经检查进场的预应力高强混凝土管桩外观检查完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用。			
发现问题： 无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：  2023年10月20日		旁站监理人员（签字）：  2023年10月20日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。