

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJ-PZJL-001

日期及气候：2023年7月1日 多云 32/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：桩基竖向抗拔静载试验	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：10:00
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗拔静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 桩基竖向抗拔静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品柯 2023年07月01日	旁站监理人员（签字）：陈欣平 2023年07月01日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-002

日期及气候：2023年7月1日 多云 32/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗压静载试验	
旁站监理开始时间：10:30	旁站监理结束时间：11:30
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗压静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗压静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品树 2023年07月01日	旁站监理人员（签字）：肖振平 2023年07月01日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJ-PZJL-003

日期及气候：2023年7月1日 多云 32/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：15:00
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 桩基水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年 07 月 01 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年 07 月 01 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-004

日期及气候：2023年7月2日 多云 33/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗拔静载试验	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：10:20
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗拔静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗拔静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温昌村 2023年07月02日	旁站监理人员（签字）：高振年 2023年07月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-005

日期及气候：2023年7月2日 多云 33/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗压静载试验	
旁站监理开始时间：10:40	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗压静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 桩基竖向抗压静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：[Signature] 2023年07月02日	旁站监理人员（签字）：[Signature] 2023年07月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-006

日期及气候：2023年7月2日 多云 33/26℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：13:50	旁站监理结束时间：15:20
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温昌树 2023年07月02日	旁站监理人员（签字）：薛振平 2023年07月02日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-007

日期及气候：2023年7月3日 多云 33/27℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：桩基竖向抗拔静载试验	
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：10:10
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗拔静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 桩基竖向抗拔静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品树 2023年07月03日	旁站监理人员（签字）：黄振年 2023年07月03日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-008

日期及气候：2023年7月3日 多云 33/27℃		工程地点：光伏区D地块7#方阵	
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗压静载试验			
旁站监理开始时间：10:30		旁站监理结束时间：11:30	
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行竖向抗压静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。			
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基竖向抗压静载试验结果符合设计要求。			
发现问题：无			
处理意见：			
备 注：			
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司	
质检员（签字）：温品村 2023年07月03日		旁站监理人员（签字）：商振平 2023年07月03日	

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-009

日期及气候：2023年7月3日 多云 33/27℃	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：15:10
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块桩基进行水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 桩基水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温品树 2023年 07 月 03 日	旁站监理人员（签字）：商振年 2023年 07 月 03 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-011

日期及气候：2023年8月8日 多云 34/27℃	工程地点：光伏区D地块1#方阵
旁站监理的部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：16:40
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块1#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温昌叶 2023年08月08日	旁站监理人员（签字）： 2023年08月08日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-012

日期及气候：2023年9月11日 多云 29/24℃	工程地点：光伏区D地块9#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：15:30
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块9#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 温品树 2023年09月11日	旁站监理人员（签字）： 高振平 2023年09月11日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。




扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-013

日期及气候：2023年9月12日 阴 30/24℃	工程地点：光伏区D地块11#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：16:20
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块11#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：  2023年09月12日	旁站监理人员（签字）：  2023年09月12日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-014

日期及气候：2023年9月13日 阴 31/25℃	工程地点：光伏区D地块11#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：9:50	旁站监理结束时间：14:50
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块11#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：温品村 2023 年 09 月 13 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：南振年 2023 年 09 月 13 日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJC-PZJL-015

日期及气候：2023年9月21日 多云 32/24℃	工程地点：光伏区D地块10#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：13:50
施工情况： - 按照设计要求对光伏区D地块10#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 检测单位2名检测人员到岗； - 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： - 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； - 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； - 施工单位质检员和施工员到岗； - 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）：温昌村 2023年09月21日	旁站监理人员（签字）：高振平 2023年09月21日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建