

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJJ-PZJL-016

日期及气候：2023年10月10日 多云 27/22	工程地点：光伏区D地块7#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：10:00	旁站监理结束时间：11:45
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块7#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司 质检员（签字）：  2023年10月10日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：  2023年10月10日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-ZJJG-PZJL-017

日期及气候：2023年10月27日 多云 28/23	工程地点：光伏区D地块5#方阵
旁站部位及工序：基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验	
旁站监理开始时间：09:50	旁站监理结束时间：12:10
施工情况： 1. 按照设计要求对光伏区D地块5#方阵桩基进行竖向抗拔、抗压、基桩水平静载试验； 2. 施工单位质检员和施工员到岗； 3. 检测单位2名检测人员到岗； 4. 检测仪器：分离式液压千斤顶1台、百分表2块。	
监理情况： 1. 检测人员证件齐全有效、人证合一，持证上岗； 2. 检测仪器校准证书合格有效，可以满足现场检测需要； 3. 施工单位质检员和施工员到岗； 4. 基桩竖向抗拔、抗压静载试验、基桩水平静载试验结果符合设计要求。	
发现问题：无	
处理意见：	
备 注：	
总包单位：浙江阳明电力建设有限公司	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
质检员（签字）： 2023年10月27日	旁站监理人员（签字）： 2023年10月27日

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存1份。



扫描全能王 创建