


旁站监理记录表

工程名称：国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

编号： 001

日期及天气	2022.10.30 晴	旁站监理开始/结束时间	8:30/11:10
旁站监理部位及工序	电缆沟开挖		
施工情况： 1、质检员已到岗：☐是 ☐否； 2、项目负责人、安全员在现场：☒是 ☐否； 3、机械已准备：☒是 ☐否； 4、开挖深度符合要求，无杂质：☒是 ☐否； 5、商品混凝土供应商有资质：☐是 ☐否； 6、商品混凝土有合格证：☐是 ☐否； 7、混凝土的强度等级； 8、混凝土的设计坍落度（mm）； 9、混凝土浇筑量（m³）； 10、混凝土留置试块组数：站留			
监理情况： 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间：☐是 ☐否； 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设：☐是 ☐否； 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行：☐是 ☐否； 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定：☐是 ☐否； 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行：☐是 ☐否； 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋（特别是负弯矩钢筋）不得移位：☐是 ☐否； 7、混凝土不得有漏振或过振：☐是 ☐否； 8、回填必须黄沙或细土：☒是 ☐否；			
发现的问题及处理情况： 地形复杂，部分地方有管路，有些地方紧靠大树，业主李总与总包夏总已进行过沟通。			
处理意见：			
总包单位：国能龙潭环保南京有限公司 质检员（签字）： 2022年10月30日		监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）： 2022年10月30日	