

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目


编号:LKWH-ZHJL-PZJL-001

日期及天气：2022.11.05 晴	施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：五金仓库组件吊装	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1. 施工人员 14 位到岗 管理人员 7 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2. 进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3. 要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）： 王 强 2022 年 11 月 05 日	

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目


编号:LKWH-ZHJL-PZJL-002

日期及天气：2022.11.05 晴	施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：备料间组件吊装	
旁站监理开始时间：13: 50	旁站监理结束时间：17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1、 施工人员 14 位到岗 管理人员 7 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）： 王书华 2022 年 11 月 05 日	

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目




编号:LKWH-ZHJL-PZJL-003

日期及天气：2022.11.06 晴	施工单位： 湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：主车间组件吊装	
旁站监理开始时间：13: 50	旁站监理结束时间：17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1、 施工人员 14 位到岗 管理人员 7 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）： 王超 2022 年 11 月 06 日	

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目



编号:LKWH-ZHJL-PZJL-004

日期及天气：2022.12.18 晴		施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：切草车间组件吊装		
旁站监理开始时间：13：30		旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况：		
		
发现问题及情况：无		
监理情况：		
1、 施工人员 11 位到岗 管理人员 6 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规施工		
旁站监理人员（签字）：  2022 年 12 月 18 日		

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目




编号:LKWH-ZHJL-PZJL-005

日期及天气：2022.12.23 晴	施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：秸秆棚组件吊装	
旁站监理开始时间：08:20	旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1、施工人员 9 位到岗 管理人员 6 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）： 	
2022年12月23日	

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目



编号:LKWH-ZHJL-PZJL-006

日期及天气：2022.12.19 晴	施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：贴面车间组件吊装	
旁站监理开始时间：08:20	旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
 	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1、 施工人员 9 位到岗 管理人员 6 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、 进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、 要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）：  2022年12月19日	

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目


编号:LKWH-ZHJL-PZJL-007

日期及天气：2022.12.14 晴	施工单位： 湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：成品库车间组件吊装	
旁站监理开始时间：10：20	旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1、 施工人员 9 位到岗 管理人员 6 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）：  2022 年 12 月 14 日	

旁站监理记录表

工程名称：兰考万华禾香板业 8. 75MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:LKWH-ZHJL-PZJL-008

日期及天气：2022.11.21 晴	施工单位：湖北东臣泰能源建设有限公司
旁站监理的部位或工序：长材刨片车间组件吊装	
旁站监理开始时间：10：20	旁站监理结束时间：15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 	
发现问题及情况：无	
监理情况： 1、 施工人员 9 位到岗 管理人员 6 位 叉车一台、25T 吊车 1 辆 2、进入施工现场必须佩戴安全帽、做好安全警示 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规施工	
旁站监理人员（签字）：  2022 年 11 月 21 日	