

旁站监理记录表

工程名称：中车株洲电力机车有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：LTDL--ZJDLGF-PZJL-005

日期及天气：2023.04.08 多云	施工单位：株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
旁站监理的部位或工序：B08-B09 接地环网施工	
旁站监理开始时间：09：30	旁站监理结束时间：11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 检查特殊工种操作人员证件及相关设备证书，检查结果，证件齐全有效。 2. 现场管理人员及技术人员，满足现场要求。 3. 技术交底已完成。 4. 检查接地环网材料，符合要求。 5. 检查扁铁搭接长度符合图纸要求的直径两倍。 6. 检查扁铁接头固定牢固，压接牢固。 7. 旁站中未有影响正常施工，检查材料、设备的合格性，能够严格进行安全检查，督促严格规范施工及自检	
发现的问题及处理情况： 无安全及质量问题	
旁站监理人员（签字）：陈渝	2023 年 04 月 08 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。