

安全旁站监理记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：DHDE-AQPZ-001

现场工作内容		屋面材料吊装		
作业地点		大韩道恩屋面		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。		
	平面布置	1、工作区_____周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于_____大韩道恩彩钢瓦屋面_____中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。		
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监理指令： 现场各安全事项正常，安全警戒线设置正常，安全人员到位。	
	无			
整改结果：		监 理 有 关 措 施	复查意见：	
旁站时间	开始	2023 年 07 月 26 日 9 时 10 分	对 应 作 业	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2023 年 07 月 26 日 10 时 40 分		作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员（签名）：高论文

作业负责人（签名）：殷强



安全旁站监理记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：DHDE-AQPZ-002

现场工作内容		屋面组件吊装	
作业地点		大韩道恩 1# 屋面	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。	
	平面布置	1、工作区 周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于 大韩道恩 1# 彩钢瓦屋面 中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		无 整改结果：
	无		监理指令： 现场各项安全事项均正常。 复查意见：
旁站时间	开始	2023 年 08 月 05 日 7 时 10 分	对应作业 开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2023 年 08 月 05 日 10 时 40 分	

旁站监理人员（签名）：高治文

作业负责人（签名）：张强宏



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称：大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：DHDE-AQPZ-003

现场工作内容		屋面组件吊装	
作业地点		大韩道恩 1# 屋面	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底。	
	平面布置	1、 <u>工作区</u> 周围及吊车周围用警示带遮栏进行隔离，并在两侧布置“前方施工，注意安全”标志。 2、吊装区域与其他区域之间用警示带进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于 <u>大韩道恩 1# 彩钢瓦屋面</u> 中间，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、货物吊装时所用的吊带、吊钩在吊点处都有安全防护措施。 3、吊装过程中严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止物件吊移时将其撞倒。 4、作业屋面临边 1.5 米不许站人并拉好警示带。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 1. 吊装时未设安全警戒线。		监理指令： 1. 进行吊装作业必须拉安全警戒线。 2. 安全员必须全天候履职。
	整改结果： 已现场及时整改完成。		复查意见： 经检查，已整改完成。
旁站时间	开始	2023 年 08 月 08 日 15 时 10 分	对应作业
	结束	2023 年 08 月 08 日 18 时 20 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：高玲斌

作业负责人（签名）：殷强宏



