

旁站监理记录

工程名称: 大邑肥城石塘坝180MW农光互补项目

编号: 021

旁站的关键部位、 关键工序	升压站辅助用房防水施工	施工单位	常州天志智慧能源工程有限公司
旁站开始时间	2023年03月11日09时10分	旁站结束时间	2023年03月11日11时0分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工管理人员: 施工员, 质检员, 专职安全员, 防水施工人员, 人员到位要求。
2. 施工机具到位, 满足施工要求。
3. 防水层施工前材料合格证, 复试报告合格, 符合设计及相关规范要求。
4. 基层表面: 平整, 洁净, 干燥, 无起砂, 松动, 空鼓, 符合相关要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

王学东

日期: 2023年03月11日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。