

旁站监理记录

工程名称: 天合肥城五横路150m宽农路施工及补灰目

编号: 010

旁站的关键部位、 关键工序	升压站综合气柜机座混 凝土浇筑.	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司.
旁站开始时间	2022 年12月29日12时 分	旁站结束时间	2022 年12月29日14时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

- 1.商品混凝土技术资料完备,齐全.技术资料已报监理.水泥,石子,沙子和掺
加剂已报验合格.
- 2.施工用电气设备安全可靠,设备完好.运转正常.使用振捣器,1台,
- 3.现场有混凝土工2人,模板工2人,钢筋工2人,人数符合要求.
- 4.质检员,试验员等技术人员到岗到位.
- 5.施工前经监理单位全部审核批准,方法和浇筑顺序与方案一致.
- 6.混凝土从出厂到浇筑是超过时限,运输车未加水加水.
- 7.混凝土振捣方法,顺序,间距,时间正确.未存漏振现象,施工缝留设位置
正确.
- 8.混凝土标号C30,浇筑 7m³,混凝土试块标号2组,坍落度实测1次,实测
175,符合要求.
- 9.收面时间适宜,收面时未加水.未撒干水泥,模板未变形,未漏浆发生

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 叶凡

日期: 2022 年 12 月 29 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。