

# 旁站监理记录

工程名称: 天合肥城石楼镇100mw农光互补项目

编号: 017

|                  |                    |        |                    |
|------------------|--------------------|--------|--------------------|
| 旁站的关键部位、<br>关键工序 | 集电线路J5角杆至直线<br>检查杆 | 施工单位   | 常州天合智慧能源工程<br>有限公司 |
| 旁站开始时间           | 2023年02月19日14时00分  | 旁站结束时间 | 2023年02月19日18时00分  |

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备齐全, 商品混凝土技术资料已报监理, 水泥, 石子, 沙子和掺加剂已报验合格,
2. 施工用电设备, 安全可靠, 设备完好 运转正常. 使用振捣器 1台.
3. 既有混凝土工 人, 模板工 人, 钢筋工 人, 人员符合要求.
4. 复检合格, 试验人员等技术管理人员到岗到位.
5. 施工技术方案 监理项目部审核批准, 方法和顺序与施工方案一致.
6. 混凝土从出厂到浇筑, 未超过时限, 混凝土运输中未出现加水.
7. 混凝土振捣方法. 顺序. 间距. 时间正确. 未发生漏振现象.
8. 混凝土标号 C30, 浇筑 70m<sup>3</sup> 混凝土浇筑时间 15分, 塌落度实测 180mm.
9. 浇筑时未加水, 未撒干水泥, 模板未变形, 未发生漏浆.

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

王作东

日期: 2023年02月19日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。