

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-07

日期：2023 年 11 月 11 日 天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能站电池舱基础 1#、2#、3#、4# 钢筋绑扎、模板支护	
旁站开始时间：2023 年 11 月 11 日 09 时	旁站结束时间：2023 年 11 月 11 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工人员是否到位：☒是 ☐否； 2、钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎是否符合设计、图集和规范要求：☒是，☐否 3、钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告是否齐全：☒是，☐否 4、钢筋材质符合要求；并办理了进场报验手续，☒是，☐否； 5、模板工程的稳定性、强度、刚度符合施工规范及设计要求，☒是，☐否； 6、模板工程检验批已办理验收手续，☒是，☐否； 7、梁柱截面尺寸、轴线位置符合设计要求，☒是，☐否； 8、施工人员及技术人员齐全，技术交底完成，☒是，☐否； 9、特殊工种操作人员证件齐全有效，☒是，☐否； 10、钢筋种类、直径符合图纸要求，☒是，☐否； 11、钢筋锚固长度、水平段长度符合要求，☒是，☐否； 12、钢筋接头、箍筋间距符合要求，☒是，☐否； 13、钢筋支垫和保护层保证措施可靠和符合要求，☒是，☐否；	
发现的问题及处理情况： 施工人数没有全部佩戴安全帽	
旁站监理人员（签字）：王学东 2023 年 11 月 11 日	