

旁站监理记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：ZHJL-THFC-PZ-05

日期：2023 年 11 月 11 日 天气：晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站 SVG 基础回填	
旁站开始时间：2023 年 11 月 11 日 17 时	旁站结束时间：2023 年 11 月 11 日 17 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前是否已进行必要的技术交底。☒是，☐否； 2、点位、轴线、标高等是否已经复核完成。☒是，☐否；是否存在问题。☐是，☒否；整改情况 3、回填地段基地垃圾、树根等杂物是否已清除完毕。☒是，☐否；坑穴积水、淤泥等是否处理到位并压实。☒是，☐否 4、现场回填顺序、虚铺厚度、压实系数等是否符合要求。☒是，☐否 5、回填材料中有无直径超过 50cm 的土/石块。☐是，☒否；灰土中有无大块未消解完全的石灰块。☒是，☐否 6、回填的灰土含水率是否符合图纸及规范要求。☒是，☐否；对于不符合要求的部分进行整改的情况： 7、分层碾压厚度是否与设计及规范符合。☒是，☐否；完成后是否进行环刀试验。☒是，☐否； 8、回填土采用打夯机夯实 4 遍，边角处用木夯夯实，压实质量 ☒是，☐否 合格； 9、按照规范要求留置土壤试件，☒是，☐否；	
发现的问题及处理情况： 基础回填时，已要求对回填土中掺杂的小石块进行彻底清理	
旁站监理人员（签字）：王学东 2023 年 11 月 11 日	