

旁站监理记录

工程名称: 天合能源石楼县180MW农光互补项目

编号: 020

旁站的关键部位、 关键工序	升压站综合楼防水施工	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年03月09日07时30分	旁站结束时间	2023年03月09日11时00分


旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工管理人员: 分包负责人, 质检员, 安全员, 防水工, 施工机具到位, 满足施工要求。
2. 防水材料进场材质证明资料齐全, 复试报告合格, 符合设计及规范要求。
3. 基层表面: 平整, 洁净, 干燥, 无起砂, 松动, 空鼓, 符合规范要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):



日期: 2023年03月09日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。