

旁站监理记录

工程名称: 天合肥城石料场150mm浆光土池未及到工项目

编号: 024

旁站的关键部位、 关键工序	升压站水池浇筑混凝土	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年04月02日16时10分	旁站结束时间	2023年04月02日17时40分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 商品混凝土技术资料完备, 商品混凝土技术资料已报监理; 混凝土用水泥, 石子, 砂子和掺加剂已报验合格。
2. 施工用电气设备安全可靠; 施工机具、设备完好, 运转正常, 使用振捣器, 数量2台。
3. 现场有混凝土工2.3人, 钢筋工4人, 模板工4人, 人员符合要特。
4. 质检员, 试验员等技术管理人员已到岗到位。
5. 施工方案已报监理项目部审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案一致, 浇筑过程正确。
6. 混凝土从出厂到浇筑未超时限, 混凝土运输过程中未现场加水。
7. 混凝土标号C30, 浇筑12m³混凝土试块标准, 2组, 同条件养护2组, 混凝土坍落度 100 ± 20 , 混凝土强度等级C30P6, 符合要求。
8. 浇筑时间适宜, 未加水, 未撒乱乱, 模板未变形, 未发生跑模漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字):

王得东

日期: 2023年4月02日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。