

旁站监理记录

工程名称: 天台肥城互横镇 10kV 线路工程

编号: 018

旁站的关键部位、 关键工序	升压站受流一体机高压 电缆制	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023 年 04 月 13 日 08 时 10 分	旁站结束时间	2023 年 04 月 13 日 11 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工作业指导书已向监理单位报审并已通过, 且其内容符合要求, 作业人员进行了技术交底。
2. 相关建筑物、构筑物已通过中间验收, 基础及沟道预埋件位置正确。
3. 施工管理人员 2 人, 作业人员 2 人, 均已到岗, 设备、材料已按已定。
4. 电缆型号、电压及规格符合设计, 绝缘良好。
5. 电缆终端、中间接头及附件齐全, 无损伤。
6. 施工工艺符合规程及产品技术要求。
7. 接地线连接可靠。
8. 接线端子压线可靠, 相位相标志正确。
9. 中间接头已做防水处理。(电缆中间接头防水盒)。

发现的问题及处理情况:

施工过程中未发生异常

旁站监理人员(签字): 夏多夫

日期: 2023 年 04 月 13 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。