

旁站监理记录

工程名称:天合肥城压模/S0MU农光+渔光互补2瓦

编号:029

旁站的关键部位、关键工序	110KV宝武线铁塔基 础混凝土浇筑。	施工单位	常州天合智慧能源工 程有限公司。
旁站开始时间	2023年04月12日20时30分	旁站结束时间	2023年04月13日03时30分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

- 1.商品混凝土技术资料完备齐全,商品混凝土技术资料已报监理水泥,石子,沙子和掺加剂已报验合格。
- 2.施工用电设备,安全可靠,设备运转正常,完好,使用振捣器上口。
- 3.现场有混凝土工人4人,模板工人2人,钢筋工2人,管理人员1人,待检人员。
- 4.质控员,试验室人员等技术管理人员认真到位。
- 5.施工方案监理项目部审核批准方法和顺序与施工方案一致。
- 6.混凝土从出厂到浇筑完成未超时限,混凝土运输车未漏料。
- 7.混凝土标号C30,浇筑193,混凝土试块标1组,端实度实测1次
分别为175, 180, 符合要求。
- 8.收面时间适宜,收面时未加水未撒干水泥,模板未变形,未见
模漏浆发生。

发现的问题及处理情况:

整个过程中未发生异常

旁站监理人员(签字): 王泽东

日期:2023年04月13日

注:本表一式一份,项目监理机构留存。