

旁站监理记录

工程名称: 太湖肥城后桥/镇100mm电压十渔村互新改月

编号: 034

旁站的关键部位、 关键工序	升压站: 站内100mm电缆头 制作	施工单位	常州天全智能能源工程 有限公司,
旁站开始时间	2023 年 04 月 28 日 11 时 00 分	旁站结束时间	2023 年 04 月 28 日 16 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工作业指导书已由监理单位报审并已通过, 主要内容符合
施工人员进行技术交底。
2. 施工管理人员 2 人, 安装人员 2 人, 均已到岗, 设备材料均已落实到位。
3. 电缆型号, 电压及规格符合设计, 绝缘良好。
4. 电缆头及相配件齐全, 均无损伤。
5. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求。
6. 接地线直接焊接可靠, 接线端子压接可靠; 相色标志,
正确。
7. 接头已做防水处理。

发现的问题及处理情况:

本次旁站没有发现异常情况

旁站监理人员(签字): 王子东

日期: 2023 年 04 月 28 日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。