

旁站监理记录

工程名称: 六合区城后村100MW农光互补光伏发电项目

编号: 038

旁站的关键部位、 关键工序	光伏区10kV箱变一体机 2X190电缆头制作	施工单位	常州天合智慧能源工程 有限公司
旁站开始时间	2023年05月08日15时10分	旁站结束时间	2023年05月08日17时10分


旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

1. 施工技术方案已由监理单位审核通过, 主要内容符合要求, 已向全体施工人员进行交底。
2. 施工管理人员2人, 安全员2人, 均已到岗, 人员满足要求。
3. 设备, 材料均已落实到位, 电缆型号, 电压及规格符合设计
要求, 绝缘良好。
4. 电缆终端头已配件齐全, 无损伤。
5. 施工制作的工艺符合规范要求。
6. 接地线连接可靠, 接线端子压接可靠, 压接端子, 绝缘垫管及收缩管密封管。
7. 接头已做防水处理(电缆接头的防水盒)。

发现的问题及处理情况:

检查电缆终端材料, 附件齐全, 质量良好。

旁站监理人员(签字):



日期: 2023年05月08日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。