

旁站监理记录

工程名称: 天合阳城五峰镇150MW农光+渔光互补项目

编号: 039

旁站的关键部位、 关键工序	光伏组件箱变一体机 3x400.3x15电缆头制作	施工单位	常州天合智慧能源工 程有限公司.
旁站开始时间	2023年05月09日09时10分	旁站结束时间	2023年05月09日12时40分

旁站的关键部位、关键工序的施工情况:

- 对光伏组件箱变一体机电缆头制作, 全过程旁站.
1. 施工作业指导书已得监理单位审核通过. 主要内容和要求已得项目部技术人员复核.
 2. 施工管理人员2人. 安装人员2人. 均已到岗. 人员满足要求.
 3. 设备. 材料均已落实到位. 电缆型号, 电压及规格符合设计要求. 绝缘良好.
 4. 电缆接头已附件齐全. 无损伤.
 5. 施工制作工艺符合规程及产品技术要求.
 6. 接地线连接可靠, 接线端子无松动. 压接端子无虚接. 管口密封良好.

发现的问题及处理情况:

检查电缆接头电缆, 及附件齐全. 质量良好.

旁站监理人员(签字):

魏树刚

日期: 2023年05月09日

注: 本表一式一份, 项目监理机构留存。