



旁站监理记录表

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：ZHJL-YBPZ-001

日期：2023年2月25日		施工单位：广东南网恒源电力工程有限公司
天气：晴 温度：11℃—22℃		
旁站监理的部位或工序：垫层浇筑		
旁站监理开始时间：11:00		旁站监理结束时间：12:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员4人。 3、检查标高符合图纸设计要求。 4、垫层尺寸符合图纸设计要求。		
监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检、安全人员，已到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成，且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员（签字）：		施工负责人（签字）：何发华
2024年2月25日		2023年2月25日





旁站监理记录表

工程名称：国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

编号：ZHJL-YBPZ-002

日期：2023年2月26日 天气：晴 温度：11℃—22℃	施工单位：广东南网恒源电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：底板浇筑	
旁站监理开始时间：16:00	旁站监理结束时间：18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员4人。 3、检查标高符合图纸设计要求。 4、底板尺寸符合图纸设计要求。 监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检、安全人员，已到岗。 上道工序已验收合格。 施工器具和材料已准备完成，且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：张太伟 2023年2月26日	施工负责人（签字）：何兴华 2023年2月26日



