



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-022

日期及气候：2023.07.10 晴	工程地点：光伏区电缆中间接头制作
旁站监理的部位或工序：5#线路 电缆中间接头制作 3 个	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2. 根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接，并在芯绒上涂上凡士林。 3. 按要求规范对接并做好绝缘。 4. 相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位：  质检员：_____ 2023 年 07 月 10 日	项目监理部：  旁站监理人员：_____ 2023 年 07 月 10 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。