



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-022

日期及气候：2023.07.10 晴	工程地点：光伏区电缆中间接头制作
旁站监理的部位或工序：5#线路 电缆中间接头制作 3 个	
旁站监理开始时间：7:00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安质员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2. 根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接，并在芯线上涂上凡士林。 3. 按要求规范对接并做好绝缘。 4. 相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位：  质检员：_____ 2023 年 07 月 10 日	项目监理部：  旁站监理人员：_____ 2023 年 07 月 10 日


本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-023

日期及气候：2023. 08. 20 晴	工程地点：光伏区电缆中间接头制作
旁站监理的部位或工序：8#线路 电缆中间接头制作 1 个 • 终端电缆头 1 个	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：14：30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2 • 根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3 • 按要求规范对接并做好绝缘。 4 • 相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位：	项目监理部：
质检员：_____	旁站监理人员：  _____
2023 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 20 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-024

日期及气候：2023. 10. 01 多云	工程地点： 光伏区 38 好箱逆变电缆头制作
旁站监理的部位或工序： 38 号箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：14：30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：_____	项目监理部： 旁站监理人员：_____
2023 年 10 月 01 日	2023 年 10 月 01 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。

