

旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-0 25

日期及气候：2023.06.10 多云	工程地点：2#光伏区 28.2# 箱变电缆头制作
旁站监理的部位或工序：2#箱变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：14:20
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1、剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟 <u>苑江伟</u> 2023 年 06 月 10 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘 2023 年 06 月 10 日


本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-026

日期及气候：2023.07.18 多云	工程地点：光伏区 30# 箱变电缆头制作
旁站监理的部位或工序：30 #箱变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：7:20	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟  2023 年 7 月 18 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小志 2023 年 7 月 18 日


本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-027

日期及气候：2023.	工程地点：光伏区 3/3 #箱逆电缆头制作
旁站监理的部位或工序：3/3 #箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：15:30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟  2023 年 05 月 17 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘 2023 年 05 月 17 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。

扫码使用

夸克扫描王



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-0~8

日期及气候：2023.11.16 多云	工程地点：光伏区 24 #箱逆电缆头制作
旁站监理的部位或工序：24 #箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:20
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟 苑江伟	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘
2023 年 11 月 16 日	2023 年 11 月 16 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-029

日期及气候：2023.11.18 多云	工程地点：光伏区 23 #箱逆电缆头制作
旁站监理的部位或工序：23#箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：	旁站监理结束时间：
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铝甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘
2023 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 18 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-030

日期及气候：2023.11.24 多云	工程地点：光伏区 23 #箱逆电缆头制作
旁站监理的部位或工序：23 #箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：16:50
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟 <u>苑江伟</u> 2023 年 11 月 24 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘 2023 年 11 月 24 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-031

日期及气候：2023. 11. 26	工程地点：光伏区 40 #箱逆电缆头制作
旁站监理的部位或工序：40 #箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟 2023 年 11 月 26 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘 2023 年 11 月 26 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-032

日期及气候：2023. 11 . 27	工程地点：光伏区 41 42 #箱逆变高压侧电缆头制作
旁站监理的部位或工序：41 42 #箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：15:20
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1、剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟  2023 年 11 月 27 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘 2023 年 11 月 27 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。



旁站监理记录表

工程名称：天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-SY-033

日期及气候：2023. 11、28	工程地点：光伏区 35 [#] #箱逆电缆头制作
旁站监理的部位或工序：35 [#] #箱逆变高压侧电缆头制作	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:20
施工情况：1、施工现场管理及质检人员，施工负责人，安全员到岗。 2、使用的材料、构配件和设备合格。 3、按照设计文件和批准的施工方案进行施工。 4、施工操作人员的技术水平、操作条件满足工艺操作要求，特种操作人员持证上岗。 5、施工环境没有对工程质量产生不利影响。 6、已施工部位不存在质量缺陷。 7、按照《施工安全技术规程》，安全技术措施执行。	
监理情况：1. 剥电缆铠甲、打卡子、包缠电缆、按照规范要求施工。 2、根据电缆的型号尺寸，用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状将电缆对接。 3、按要求规范对接并做好绝缘。 4、相序正确，绝缘包扎严密。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位： 质检员：苑江伟 <u>苑江伟</u> 2023 年 11 月 28 日	项目监理部： 旁站监理人员：李小忘 2023 年 11 月 28 日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。

