

安全旁站监理记录表

工程名称： 京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目 编号： JNKJ-TX-AQPZ-001

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		扣板成型车间、资材车间	
作业项目 主要危险分析		高空坠落—高空临边作业人员 高空落物—吊装物捆绑不牢、吊点不合理	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、安全专职管理人员在场监督，屋面有专人指挥吊装作业 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场施工人员共 11 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台，机械工作性能满足要求 ☒ 是 ☐ 否 3、现场人员所用劳保用品合格 ☒ 是 ☐ 否 4、有安全管理制度，并成立安全管理组织，项目经理为组长 ☒ 是 ☐ 否 5、施工单位吊装施工专项施工方案已获批 ☒ 是 ☐ 否 6、施工许可已得到厂方同意 ☒ 是 ☐ 否	
	平面布置	1、施工现场拉设警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 2、施工现场安全标示、标牌齐全 ☒ 是 ☐ 否 3、屋面采光带处设置警戒区域 ☒ 是 ☐ 否 4、屋面临边四周围栏已安装 ☒ 是 ☐ 否	
	安全措施	1、施工前进行工前班组交底 ☒ 是 ☐ 否 2、现场工人正确佩戴安全帽 ☒ 是 ☐ 否 3、吊装物吊点设置合理，吊具牢固可靠 ☒ 是 ☐ 否 4、施工现场全面禁烟，下班前工完场清料净 ☒ 是 ☐ 否	
现场主要问题	整改结果： 无		监理有关措施 无
	旁站时间 开始：2023年5月23日 8时00分 结束：2023年5月23日 11时00分		对应作业 班前交底，施工准备 清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）： 张望

施工负责人（签名）： 姜春勇

说明：

1、记录由旁站监理人员填写。

2、“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。