

## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-006

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候： 2023. 10. 10                                                                                                                                                                                          | 工程地点：                                                                                                     |
| 旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
| 旁站监理开始时间： 9:00                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间： 10:00                                                                                           |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 <u>16</u> 人，质检员 <u>2</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                  |                                                                                                           |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                                           |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                           |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
| <p>项目部： <u>新沂电力</u></p> <p>质检员： <u>徐金尧</u></p> <p style="text-align: right;">2023 年 10 月 10 日</p>                                                                                                            | <p>项目监理机构： <u>常州电监</u></p> <p>旁站监理人员： <u>陈松 张明</u></p> <p style="text-align: right;">2023 年 10 月 10 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-006

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023.10.20                                                                                                                                                                                             | 工程地点：                                                                                     |
| 旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| 旁站监理开始时间：9:30                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：10:30                                                                            |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 8 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                                        |                                                                                           |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                           |
| 发现问题及处理方法：                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |
| 无                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| 备注：                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| 无                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| <p>项目部：跨江电力</p> <p>质检员：徐金瑞</p> <p style="text-align: right;">2023 年 10 月 20 日</p>                                                                                                                            | <p>项目监理机构：常州正德</p> <p>旁站监理人员：陈城 王磊</p> <p style="text-align: right;">2023 年 10 月 20 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-003

|                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及气候：2023.12.8                                                                                                                                                                                                      | 工程地点：           |
| 旁站监理的部位或工序：屋面防雷接地敷设安装                                                                                                                                                                                                |                 |
| 旁站监理开始时间：9:00                                                                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间：9:50   |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 4 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。</p> <p>4、现场作业已配置灭火器。</p>                                                                                 |                 |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查接地圆钢采用接地导线夹安装，搭接螺不少于 2 处，紧固牢固，接触良好。</p> <p>4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                 |
| 发现问题及处理方法：无                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 备注：无                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 项目部：安徽路仁                                                                                                                                                                                                             | 项目监理机构：常州正衡     |
| 质检员：阮丰                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理人员：张望 陈斌    |
| 2023 年 12 月 8 日                                                                                                                                                                                                      | 2023 年 12 月 8 日 |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-002

|                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 日期及气候：2023.12.5                                                                                                                                                       | 工程地点：           |
| 旁站监理的部位或工序：低压电缆头制作                                                                                                                                                    |                 |
| 旁站监理开始时间：10:00                                                                                                                                                        | 旁站监理结束时间：11:00  |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 3 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。</p> <p>4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。</p>                            |                 |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场设有效期内的灭火器，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                 |
| 发现问题及处理方法：                                                                                                                                                            |                 |
| 无                                                                                                                                                                     |                 |
| 备注：                                                                                                                                                                   |                 |
| 无                                                                                                                                                                     |                 |
| 项目部：安徽皖江                                                                                                                                                              | 项目监理机构：常州正信     |
| 质检员：王中                                                                                                                                                                | 旁站监理人员：张望 陈斌    |
| 2023 年 12 月 5 日                                                                                                                                                       | 2023 年 12 月 5 日 |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-001

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021.12.5                                                                                                                                                                                                                                              | 工程地点：                                                                                    |
| 旁站监理的部位或工序：低压交流电缆敷设                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| 旁站监理开始时间：10:00                                                                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间：11:00                                                                           |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 <u>3</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。</p> <p>2、电缆敷设方式为通过人力牵引的方式进行。</p> <p>3、施工方案已审批完成，现场技术交底已完成。</p> <p>4、现场作业区域范围设置临时警戒区域，安排专人看守。</p>                                                                                          |                                                                                          |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机械安排，经查现场施工人员符合施工进度要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，经查现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范，现场警戒区域设置合理到位，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查电缆铭牌与设计相符，电缆外观完整，出厂文件齐全，符合设计要求。</p> <p>4、检查现场施工过程中电缆经过电缆管口、桥架转角处确保有保护措施不会被破损。</p> <p>5、旁站施工过程，经查施工方法按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                          |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <p>项目部：安徽路仁</p> <p>质检员：周平</p> <p style="text-align: right;">2021 年 12 月 5 日</p>                                                                                                                                                                              | <p>项目监理机构：正德监理</p> <p>旁站监理人员：张平 陈城</p> <p style="text-align: right;">2021 年 12 月 5 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-006

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候： 2023.11.14                                                                                                                                                                                            | 工程地点：                                                                                                  |
| 旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 旁站监理开始时间： 9:00                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间： 10:00                                                                                        |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 <u>8</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                   |                                                                                                        |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻燃隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                                        |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| <p>项目部： <u>新沂市供电公司</u></p> <p>质检员： <u>徐金虎</u></p> <p style="text-align: right;">2023年 11月 14日</p>                                                                                                            | <p>项目监理机构： <u>常州正衡</u></p> <p>旁站监理人员： <u>王磊 陈城</u></p> <p style="text-align: right;">2023年 11月 14日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-006

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023. 11 - 2                                                                                                                                                                                           | 工程地点：                                                                                  |
| 旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| 旁站监理开始时间：9:00                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：10:00                                                                         |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 16 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                                       |                                                                                        |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                        |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| <p>项目部：跨江电力</p> <p>质检员：傅金虎</p> <p style="text-align: right;">2023 年 11 月 2 日</p>                                                                                                                             | <p>项目监理机构：常州正衡</p> <p>旁站监理人员：蔡陈城</p> <p style="text-align: right;">2023 年 11 月 2 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-006

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023.12.14                                                                                                                                                                                             | 工程地点：                                                                                    |
| 旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |
| 旁站监理开始时间：9:00                                                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间：10:00                                                                           |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 8 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                                        |                                                                                          |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                          |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <p>项目部： 宿豫区供电公司</p> <p>质检员： 王平</p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 14 日</p>                                                                                                                        | <p>项目监理机构： 常州工程</p> <p>旁站监理人员： 张明</p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 14 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-005

|                                                                                                                                                                                                 |                |     |     |                  |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 日期及气候：2023.12.15                                                                                                                                                                                | 工程地点：          |     |     |                  |     |     |     |
| 旁站监理的部位或工序：全站接地电阻测试                                                                                                                                                                             |                |     |     |                  |     |     |     |
| 旁站监理开始时间：9:00                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间：10:10 |     |     |                  |     |     |     |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 8 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                           |                |     |     |                  |     |     |     |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工检测资质、人员资质、检测设备资质，符合本次试验要求（仪器 M2126）</p> <p>2、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，经查施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                |     |     |                  |     |     |     |
| 光伏区                                                                                                                                                                                             | 3.9            | 3.7 | 3.6 | 3.5.0            | 3.5 | 3.0 | 3.1 |
| (R≤4Ω)                                                                                                                                                                                          | 3.8            | 3.5 | 3.2 | 3.7              | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| 并网柜                                                                                                                                                                                             | 0.9            | 0.5 | 0.1 | 0.3              | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| (R≤1Ω)                                                                                                                                                                                          | 0.8            | 0.2 | 0.4 | 0.5              | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 发现问题及处理方法：                                                                                                                                                                                      |                |     |     |                  |     |     |     |
| 无                                                                                                                                                                                               |                |     |     |                  |     |     |     |
| 备注：                                                                                                                                                                                             |                |     |     |                  |     |     |     |
| 项目部：新沂市供电公司                                                                                                                                                                                     |                |     |     | 项目监理机构：常州正德      |     |     |     |
| 质检员：王                                                                                                                                                                                           |                |     |     | 旁站监理人员：张         |     |     |     |
| 2023 年 12 月 15 日                                                                                                                                                                                |                |     |     | 2023 年 12 月 15 日 |     |     |     |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023.12.5                                                                                                                                                                                                                                                | 工程地点：                                                                                |
| 旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 旁站监理开始时间：10:00                                                                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：11:00                                                                       |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 8 人，质检员 1 人，监护人 1 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、组件排布 8 块一串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> <p>5、单块组件额定电压 50V，组串电压测量 400V（同时间同组串电压偏差<math>\leq 2\%</math>），</p> |                                                                                      |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| <p>项目部：常州正恒</p> <p>质检员：王</p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 5 日</p>                                                                                                                                                                                 | <p>项目监理单位：常州正恒</p> <p>旁站监理人员：王</p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 5 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理单位填写，建设管理单位存 1 份，项目监理单位存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2023-12-16                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工程地点：                                                                                                  |
| 旁站监理的部位或工序：组串回路电压测试                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |
| 旁站监理开始时间：9:30                                                                                                                                                                                                                                                                         | 旁站监理结束时间：10:30                                                                                         |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 <u>6</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人 <u>1</u> 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，经查现场施工人员符合要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，现场施工人员劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、组件排布 <u>8</u> 块一串组串方式，检查组串电压测试值符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> <p>5、单块组件额定电压 <u>50</u> V，组串电压测量 <u>401</u> V（同时间同组串电压偏差<math>\leq 2\%</math>），</p> |                                                                                                        |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <p>项目部： <u>安徽路</u></p> <p>质检员： <u>王某</u></p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 16 日</p>                                                                                                                                                                                       | <p>项目监理机构： <u>市住建局</u></p> <p>旁站监理人员： <u>张王</u></p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 16 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



## 旁站监理记录

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDXY-PZ-006

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候： 2023.12.18                                                                                                                                                                                            | 工程地点：                                                                                                  |
| 旁站监理的部位或工序：电缆防火封堵与阻燃                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 旁站监理开始时间： 9:00                                                                                                                                                                                               | 旁站监理结束时间： 10:00                                                                                        |
| <p>施工情况：</p> <p>1、现场施工人员 <u>8</u> 人，质检员 <u>1</u> 人，监护人员 <u>1</u> 人。</p> <p>2、现场施工人员劳保用品配置齐全，使用规范正确。</p> <p>3、现场技术交底已完成。</p>                                                                                  |                                                                                                        |
| <p>监理情况：</p> <p>1、检查施工单位施工人员、机具安排，符合施工要求。</p> <p>2、检查现场安全文明工作，劳保用品配置齐全，符合安全文明工作要求。</p> <p>3、检查盘柜孔洞封堵、耐火衬板安装牢固、防火堵料密实无缝隙。阻火隔墙设置符合设计规定，防火包、防火堵料填实无缝隙，不透光，符合设计及规范要求。</p> <p>4、旁站施工过程，检查是否按照施工方案工艺标准进行，符合要求。</p> |                                                                                                        |
| <p>发现问题及处理方法：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <p>备注：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| <p>项目部： <u>安徽路尔</u></p> <p>质检员： <u>阮丰</u></p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 18 日</p>                                                                                                             | <p>项目监理机构： <u>常州正信</u></p> <p>旁站监理人员： <u>张望</u></p> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 18 日</p> |

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。