

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |          |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023.11.24                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7:30                        | 旁站监理结束时间 | 15:10 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员:

日期: 2023 年 11 月 24 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023.11.15                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6:40                        | 旁站监理结束时间 | 13:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 90 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: 李友军</p> <p>日期: 2023年11月15日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023.11.26                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2600 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7:30                        | 旁站监理结束时间 | 14:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³,实际浇筑 89 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员:

日期: 2023年11月26日

永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电项目  
项目监理部

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 27                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8:20                        | 旁站监理结束时间 | 15:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>88</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员:

日期: 2023年 11月 27日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 28                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8:10                        | 旁站监理结束时间 | 16:10 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 87 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员: 王红

日期: 2023年 11 月 28 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-08

|           |                             |          |       |      |       |
|-----------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期        | 2023.11.29                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序 | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间  | 7:05                        | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |       |

## 施工情况:

现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是☒否☐)到岗,施工人员 40 人, (是☒否☐)满足要求;

混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;

混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。

## 监理情况:

1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是☒否☐)符合设计和验收标准;

2、孔径、孔深、标高等(是☒否☐)符合要求;

3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是☒否☐)规范;

4、混凝土分层浇筑,振捣(是☒否☐)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;

5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是☒否☐)符合要求。

6、砼浇筑过程(是☒否☐)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是☒, 否☐

7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 90 m<sup>3</sup>。

8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是☒, 否☐.

## 发现问题及处理意见:

无

旁站监理人员:

日期:

2023年11月29日

永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电项目  
项目监理部

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 30                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A14-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:35                        | 旁站监理结束时间 | 13:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 89 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员: 杨林

日期:

2023年11月30日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A14-1b

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023-11-22                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A14-2 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A14-2 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1500 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8:20                        | 旁站监理结束时间 | 16:40 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 35 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 65 m³, 实际浇筑 67 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员:

李永军

日期:

2023年永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

项目监理部



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023.11.05                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7:10                      | 旁站监理结束时间 | 17:20 |      |     |
| <p>                     施工情况:                 </p> <p>                     现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;                 </p> <p>                     混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;                 </p> <p>                     混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。                 </p> <p>                     监理情况:                 </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</li> <li>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</li> <li>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</li> <li>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</li> <li>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</li> <li>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</li> <li>7、混凝土用量:设计 24 m³, 实际浇筑 25 m³。</li> <li>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</li> </ol> <p>                     发现问题及处理意见:                 </p> <p style="text-align: center;">无</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>                     旁站监理人员: 张华                 </p> <p>                     日期: 2023 年 11 月 05 日                 </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.06                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期: 2023年11月06日


永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电项目

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ- A16-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023.11.07                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8:05                      | 旁站监理结束时间 | 17:45 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 <u>10</u> 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>180</u> <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组,标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>85</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: <u>李永</u></p> <p>日期: <u>2023</u> 年 <u>11</u> 月 <u>07</u> 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表


项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |          |       |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023. 11. 08               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A16 基础桩混凝土浇筑 (本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8:30                       | 旁站监理结束时间 | 17:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 符合要求;</p> <p>3、施工现场安全、文明施工、环水保作业 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 。</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>86</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 。</p> |                            |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨

日期: 2023年 11月 08日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |       |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.09               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A16基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:10                     | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 37 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 9 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期:

2023年11月09日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.10                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 17:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 38 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 9 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 86 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期:

2023年11月10日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-67

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024.11.11                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7:10                      | 旁站监理结束时间 | 15:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 84 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

张

日期:

2024年永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

项目监理部

# 监理旁站记录表

项目名称:: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-08

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |       |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023. 11. 12             | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 500 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8:10                     | 旁站监理结束时间 | 13:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 到岗, 施工人员 <u>20</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等 (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环保作业 (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程 (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>24</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>15</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期: 2023年11月12日

永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电  
项目



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 4                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A18-4 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A18-4 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 400 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8:50                       | 旁站监理结束时间 | 13:00 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 10 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 14 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 15 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员: 杨峰

日期: 2023年11月04日

永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电项目  
项目监理部

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |          |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023.11.05                 | 气候       | 晴     | 工程地点 | A18-5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A18-5基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7:20                       | 旁站监理结束时间 | 15:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 86 m³, 实际浇筑 88 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员:

日期:

2023年11月11日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 06                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A18-5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A18-5 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:45                        | 旁站监理结束时间 | 14:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>89</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: <u>林峰</u></p> <p>日期: 2023年 11月 06日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 04                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A18-6 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A18-6 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:20                        | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>14</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>8</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养试件 <u>1</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>1</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>40</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>41</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: <u>张</u></p> <p>日期: 2023 年 11 月 04 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |       |      |       |





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023.11.15                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A23 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A23 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 20.0 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7:10                      | 旁站监理结束时间 | 17:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 195 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养混凝土试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³,实际浇筑 85 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 15 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023.11.16               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A23 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A23基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7:25                     | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: [Signature]</p> <p>日期: 2023年11月16日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023.11.17                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A23 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A23 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2060 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8:10                      | 旁站监理结束时间 | 17:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张强

日期: 2023年11月17日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A23-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023. 11. 18              | 气候       | AK    | 工程地点 | A23 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A23 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1900 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7:20                      | 旁站监理结束时间 | 16:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30 P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养混凝土试件 二 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 80 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 81 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨

日期:

2023 年 11 月 18 日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A24-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023.11.15                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A24 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A24 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12:35                     | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30 P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养混凝土试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 李峰

日期: 2023年11月15日



# 旁站监理记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-PZGL-A4-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.16             | 气候       | 晴     | 工程地点 | A24 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A24 混凝土浇筑 (中改浇筑 2000方) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:10                   | 旁站监理结束时间 | 16:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185</u> <u>180</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养混凝土试件 <u>2</u> 组检查 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>86</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>.</p> |                        |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张华

日期: 2023年11月16日



# 旁站监理记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-PZGL-A44-v3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.27              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A24 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A24 混凝土浇筑 (本次浇筑 2000 吨) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:40                    | 旁站监理结束时间 | 17:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器 <input checked="" type="checkbox"/>;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>140</u> <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养混凝土试件 <u>二</u> 组检查 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>86</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>.</p> |                         |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |       |      |     |

旁站监理人员: 李峰

日期: 2023年11月27日

永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电项目  
项目监理部

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A15-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |          |       |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023.11.15                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A15 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A15 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2060 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7:30                      | 旁站监理结束时间 | 11:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>;</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 85 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>。</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>混凝土运输车间隔时间太长,每车增加已整改。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 张军</p> <p>日期: 2023 年 11 月 15 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-AVS-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023. 11. 16              | 气候       | 晴     | 工程地点 | AVS |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AVS 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6:40                      | 旁站监理结束时间 | 17:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>86</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: <u>张发</u></p> <p>日期: 2023 年 11 月 16 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表


项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A15-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.17            | 气候       | 晴     | 工程地点 | A15 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8:25                  | 旁站监理结束时间 | 17:25 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 90 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                       |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |          |       |      |     |

旁站监理人员: 李长

日期: 2023年 11月 17日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A25-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 18              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A25 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A25 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:24                      | 旁站监理结束时间 | 16:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 86 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张华

日期: 2023 年 11 月 18 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目


编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A25-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.19                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A25 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A25 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6:46                      | 旁站监理结束时间 | 14:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 84 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张华

日期:

2023年11月19日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-AV5-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023. 11. 20             | 气候       | 晴     | 工程地点 | AV5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AV5 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 560 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9:10                     | 旁站监理结束时间 | 14:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>14</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>8</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185</u> <u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养试件 <u>1</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>1</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>20</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>24</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |       |      |     |

旁站监理人员: 李红

日期: 2023年11月20日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A26-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023. 11. 18              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A26 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A26 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2006 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>86</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: <u>杨</u></p> <p>日期: 2023 年 11 月 18 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表


项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A26-12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023. 11. 19              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A26 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A26 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7:10                      | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 175 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m³, 实际浇筑 85 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张

日期: 2023 年 11 月 19 日




# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.20                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 86 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 杨</p> <p>日期: 2023 年 11 月 20 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.21                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7:50                      | 旁站监理结束时间 | 17:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 12 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 87 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨

日期: 2023年11月21日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023. 11. 22              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A26 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A26 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6:40                      | 旁站监理结束时间 | 16:30 |      |     |
| <p>                             施工情况:                         </p> <p>                             现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;                         </p> <p>                             混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;                         </p> <p>                             混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。                         </p> <p>                             监理情况:                         </p> <p>                             1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;                         </p> <p>                             2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;                         </p> <p>                             3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;                         </p> <p>                             4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;                         </p> <p>                             5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养试件 <u>1</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>1</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。                         </p> <p>                             6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/> </p> <p>                             7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>85</u> m<sup>3</sup>。                         </p> <p>                             8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>。                         </p> <p>                             发现问题及处理意见:                         </p> <p style="text-align: center;"> <u>无</u> </p> <div style="text-align: right;"> <p>                                 旁站监理人员: <u>张</u> </p> <p>                                 日期: 2023年 11月22日                             </p> </div> |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023.11.23               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 200 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8:10                     | 旁站监理结束时间 | 18:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³,实际浇筑 85 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张华

日期: 2023年11月23日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A26-07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023-11-24                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A26 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A26 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2600 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7:20                      | 旁站监理结束时间 | 17:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 86 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期: 2023年 11月 24日






# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-08

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 25         | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:10                 | 旁站监理结束时间 | 11:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 86 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                      |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>混凝土分层浇筑振捣, 15米以内浇筑高度振捣已到位</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 杨</p> <p>日期: 2023年 11月 25日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 26              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:30                      | 旁站监理结束时间 | 16:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 86 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 87 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: [Signature]

日期: 2023年 11月 26日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目


编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A16-16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 27              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A16 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A16 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:10                      | 旁站监理结束时间 | 16:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 87 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期:

2023 年 11 月 27 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A26-11

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023.11.14                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A26 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A26 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6:40                      | 旁站监理结束时间 | 15:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 42 人,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 180 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 85 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 李红

日期: 2023年11月14日





# 监理旁站记录表


项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A27-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023. 11. 16              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A27 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A27 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2066 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9:07                      | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量: 设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 87 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>。</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 16 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A27-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023. 11. 17              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A27 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A27 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8:20                      | 旁站监理结束时间 | 15:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员 40 人, (是□否□)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是□否□)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是□否□)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是□否□)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是□否□)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是□否□)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是□否□)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是□,否□</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³,实际浇筑 89 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是□,否□。</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期:

2023 年 11 月 17 日




# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A27-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023. 11. 18              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A27 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A27 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7:05                      | 旁站监理结束时间 | 16:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185</u> <u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>81</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: <u>张华</u></p> <p>日期: 2023 年 11 月 18 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A27-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023.11.19                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A27 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A27 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6:40                      | 旁站监理结束时间 | 15:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 84 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>。</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 李海</p> <p>日期: 2023 年 11 月 19 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |       |      |     |





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A27-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023.11.20            | 气候       | 晴     | 工程地点 | A27 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2080 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7:30                  | 旁站监理结束时间 | 14:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 89 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                       |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张

日期:

2023年11月20日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A27-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.14               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A27 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A27 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 800 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8:40                     | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 25 人,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 34 m<sup>3</sup>,实际浇筑 35 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |       |      |     |

旁站监理人员: 李发军

日期: 2023年11月14日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A18-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023.11.07                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A28 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A28 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1200 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 14:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 30 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 51 m<sup>3</sup>,实际浇筑 52 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 张</p> <p>日期: 2023年11月07日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023.11.05                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A30-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8:40                        | 旁站监理结束时间 | 14:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 28 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 38 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 40 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员:

日期:

2023年11月05日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023. 11. 06                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A30-1 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7:30                        | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>28</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>7</u> 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185</u> <u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组, 标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>42</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>44</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员:

日期:

2023 年 11 月 06 日 “十四五”  
永靖县“十四五”  
盐锅峡光伏发电项目  
项目监理部

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.07                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-2 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A30-2基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 800 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9:15                      | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 20 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 6 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 34 m³,实际浇筑 36 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: 张婷</p> <p>日期: 2023年11月07日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023. 11. 08               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-2 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A30-2 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 800 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7:20                       | 旁站监理结束时间 | 14:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 20 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 7 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组, 标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 39 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 40 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: 李娟</p> <p>日期: 2023年11月08日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-05

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |          |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023. 11. 09               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-4 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A30-4 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 900 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7:20                       | 旁站监理结束时间 | 12:40 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 20 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 5 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 3.8 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 4.0 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员: 王敏

日期:

2023年 11月 09日 五





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-06

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023. 11. 10               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A30-5基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1500 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6:40                       | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗, 施工人员 35 人, (是□否□) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是□否□)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是□否□)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是□否□)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是□否□)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是□否□) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是□否□)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是□, 否□</p> <p>7、混凝土用量: 设计 63 m³, 实际浇筑 65 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是□, 否□。</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员: 王敏

日期: 2023 年 11 月 10 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023.11.11                 | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A30-5 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 160 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6:40                       | 旁站监理结束时间 | 11:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 73 m³, 实际浇筑 75 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员: 李友军

日期: 2023年11月11日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A10-08

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023.11.12                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A30-5 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1600 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7:10                        | 旁站监理结束时间 | 16:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 35 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 74 m<sup>3</sup>,实际浇筑 75 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员: 杨

日期: 2023 年 11 月 12 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-09

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023. 11. 13               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-6 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A30-6 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 800 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7:40                       | 旁站监理结束时间 | 13:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 20 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组, 标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 34 m³, 实际浇筑 35 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员:

李俊

日期:

2023年11月13日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ- A30-10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023. 11. 15                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-7 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A30-7 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1200 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6:40                        | 旁站监理结束时间 | 15:30 |      |       |
| <p>                             施工情况:                         </p> <p>                             现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>35</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;                         </p> <p>                             混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;                         </p> <p>                             混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>8</u> 台。                         </p> <p>                             监理情况:                         </p> <p>                             1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;                         </p> <p>                             2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;                         </p> <p>                             3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;                         </p> <p>                             4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;                         </p> <p>                             5、混凝土坍落度为 <u>190</u> <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养试件 <u>1</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>1</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。                         </p> <p>                             6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/> </p> <p>                             7、混凝土用量: 设计 <u>54</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>55</u> m<sup>3</sup>。                         </p> <p>                             8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/>。                         </p> |                             |          |       |      |       |
| <p>                             发现问题及处理意见:                         </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">                             旁站监理人员: <u>张军</u> </p> <p style="text-align: right;">                             日期: 2023年 11月 15日                         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-11

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023.11.15                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-7 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A30-7 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1400 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8:10                        | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |       |
| <p>                             施工情况:                         </p> <p>                             现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 <u>34</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;                         </p> <p>                             混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;                         </p> <p>                             混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 <u>10</u> 台。                         </p> <p>                             监理情况:                         </p> <p>                             1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;                         </p> <p>                             2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;                         </p> <p>                             3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;                         </p> <p>                             4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;                         </p> <p>                             5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>~</u> 组,标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。                         </p> <p>                             6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/> </p> <p>                             7、混凝土用量:设计 <u>58</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>60</u> m<sup>3</sup>。                         </p> <p>                             8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>。                         </p> <p>                             发现问题及处理意见:                         </p> <p style="text-align: center;">  </p> <div style="text-align: right;"> <p>                             旁站监理人员:  </p> <p>                             日期: 2023年11月15日                         </p> </div> |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A30-12

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023. 11. 16                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A30-7 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A30-7 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9:20                        | 旁站监理结束时间 | 16:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>25</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>8</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>52</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>53</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: <u>杨</u></p> <p>日期: 2023年11月16日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A33-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.11                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A33 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A33 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7:05                      | 旁站监理结束时间 | 16:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 190 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m³, 实际浇筑 84 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 李红</p> <p>日期: 2023年11月11日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A33-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.13                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A33 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A33 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 16:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 84 m<sup>3</sup>,实际浇筑 89 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 张军</p> <p>日期: 2023年11月13日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |



# 监理旁站记录表


项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A31-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023.11.14               | 气候       | 晴     | 工程地点 | A13 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A13 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 26m 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6:40                     | 旁站监理结束时间 | 15:40 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 88 m<sup>3</sup>,实际浇筑 88 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨3

日期: 2023年11月14日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A33-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023.11.15                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A33 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A33 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7:05                      | 旁站监理结束时间 | 15:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 <u>40</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>180 185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组,标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 <u>84</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>10</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张友军

日期: 2023年11月15日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目


编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ- A34-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023. 11. 17              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A34 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A34 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1200 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8:40                      | 旁站监理结束时间 | 16:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 到岗, 施工人员 <u>35</u> 人, (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u> , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>180</u> <u>185</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>一</u> 组, 标养试件 <u>一</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>一</u> 组, (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程 (是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ) 连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是 <input checked="" type="checkbox"/> , 否 <input type="checkbox"/> 。</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>52</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>54</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是 <input checked="" type="checkbox"/> , 否 <input type="checkbox"/> 。</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 张红

日期:

2023年11月17日





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ- A35-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023.11.19           | 气候       | 晴     | 工程地点 | A35-1 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 706 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8:40                 | 旁站监理结束时间 | 14:20 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 18 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 31 m³,实际浇筑 32 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                      |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: 李红</p> <p>日期: 2023年11月19日 四五</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表


项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A35-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023.11.20                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A35-2 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A35-2 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 2000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17:30                       | 旁站监理结束时间 | 17:30 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 86 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 92 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |       |      |       |

旁站监理人员: 张军

日期: 2023 年 11 月 20 日




# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A35-8

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023.11.21                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A35-3 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A35-3 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1400 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7:20                        | 旁站监理结束时间 | 15:10 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 40 人,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组,见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 62 m³,实际浇筑 65 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: 张</p> <p>日期: 2023年11月21日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A36-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.18                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A36 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A36 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8:47                      | 旁站监理结束时间 | 14:50 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)到岗,施工人员 25 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 ,配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm,见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组,见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 44 m<sup>3</sup>,实际浇筑 46 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>,否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员:

日期:





# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A37-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2021.11.08                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A37-3 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A37-3 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1400 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8:20                        | 旁站监理结束时间 | 17:10 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 <u>35</u>人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 <u>10</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185</u> <u>190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>—</u> 组,标养试件 <u>—</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>—</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 <u>58</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>59</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                             |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: <u>张</u></p> <p>日期: <u>2021</u>年 <u>11</u>月 <u>08</u>日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A37-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |          |       |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2023.11.09                  | 气候       | 晴     | 工程地点 | A37-4 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A37-4 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1400 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8:20                        | 旁站监理结束时间 | 17:40 |      |       |
| <p>                     施工情况:                 </p> <p>                     现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 35 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;                 </p> <p>                     混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;                 </p> <p>                     混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。                 </p> <p>                     监理情况:                 </p> <p>                     1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;                 </p> <p>                     2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;                 </p> <p>                     3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;                 </p> <p>                     4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;                 </p> <p>                     5、混凝土坍落度为 180 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。                 </p> <p>                     6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/> </p> <p>                     7、混凝土用量:设计 57 m³, 实际浇筑 58 m³。                 </p> <p>                     8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>。                 </p> <p>                     发现问题及处理意见:                 </p> <p style="text-align: center;">无</p> <p style="text-align: right;">                     旁站监理人员: 杨军                 </p> <p style="text-align: right;">                     日期: 2023 年 11 月 09 日                 </p> |                             |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-437-03

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |          |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023.11.10                 | 气候       | 晴     | 工程地点 | A37-5 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A37-5 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 9.0 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8:20                       | 旁站监理结束时间 | 14:50 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 25 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8 , 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 8 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 185 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 37 m³, 实际浇筑 38 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                            |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |          |       |      |       |

旁站监理人员:

李红

日期:

2023 年 11 月 10 日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A37-04

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |       |      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|------|-------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023.11.10            | 气候       | 晴     | 工程地点 | A37-6 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1000 根) |          |       |      |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7:30                  | 旁站监理结束时间 | 12:40 |      |       |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是□否□)到岗,施工人员____人, (是□否□)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器____台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |       |      |       |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否□)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否□)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否□)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否□)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 185 190 mm, 见证制作同条件混凝土试件 一 组,标养试件 一 组, 见证制作抗渗混凝土试件 一 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否□)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否□)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否□</p> <p>7、混凝土用量:设计 44 m³, 实际浇筑 45 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否□。</p> |                       |          |       |      |       |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |       |      |       |
| <p>旁站监理人员: 杨</p> <p>日期: 2023年11月10日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |          |       |      |       |



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-1342-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |       |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023.11.15                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A42 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A42 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1200 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7:40                      | 旁站监理结束时间 | 14:30 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 35 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p> <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 180 195 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组,(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量:设计 48 m<sup>3</sup>, 实际浇筑 50 m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |

旁站监理人员: 杨

日期: 2023年11月15日



# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A42-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |          |       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023.11.16                | 气候       | 晴     | 工程地点 | A42 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A42 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 1200 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9:30                      | 旁站监理结束时间 | 17:10 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗,施工人员 34 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 C30P8, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 景绣山河 搅拌站集中拌制,用罐车运输至现场,采用溜槽浇筑入模,振捣器 10 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑,振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式:插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 110 165 mm, 见证制作同条件混凝土试件 1 组,标养试件 1 组, 见证制作抗渗混凝土试件 1 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/></p> <p>7、混凝土用量:设计 56 m³, 实际浇筑 58 m³。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求:是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                           |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: 张军</p> <p>日期: 2023年11月15日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |          |       |      |     |

# 监理旁站记录表

项目名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号 YJYGX-ZHJL-JLPZ-A43-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |          |       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|------|-----|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023. 11. 4              | 气候       | 晴     | 工程地点 | A43 |
| 旁站监理部位或工序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A43 基础桩混凝土浇筑(本次浇筑 800 根) |          |       |      |     |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8:10                     | 旁站监理结束时间 | 15:20 |      |     |
| <p>施工情况:</p> <p>现场施工负责人、技术人员、质检员、安全员、试验员(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)到岗, 施工人员 <u>15</u> 人, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>) 满足要求;</p> <p>混凝土设计强度等级为 <u>C30P8</u>, 配合比符合要求;</p> <p>混凝土由 <u>景绣山河</u> 搅拌站集中拌制, 用罐车运输至现场, 采用溜槽浇筑入模, 振捣器 <u>2</u> 台。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |          |       |      |     |
| <p>监理情况:</p> <p>1、钢筋的规格、数量、绑扎、尺寸、预埋件的数量及安装位置是否正确等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合设计和验收标准;</p> <p>2、孔径、孔深、标高等(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求;</p> <p>3、施工现场现场安全、文明施工、环水保作业(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)规范;</p> <p>4、混凝土分层浇筑, 振捣(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)密实混凝土振捣方式: 插入式振捣器;</p> <p>5、混凝土坍落度为 <u>185 190</u> mm, 见证制作同条件混凝土试件 <u>1</u> 组, 标养试件 <u>1</u> 组, 见证制作抗渗混凝土试件 <u>1</u> 组, (是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)符合要求。</p> <p>6、砼浇筑过程(是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>)连续、顺利。混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土用量: 设计 <u>33</u> m<sup>3</sup>, 实际浇筑 <u>34</u> m<sup>3</sup>。</p> <p>8、混凝土的厚度、表面平整度、标高是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> |                          |          |       |      |     |
| <p>发现问题及处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |          |       |      |     |
| <p>旁站监理人员: <u>杨</u></p> <p>日期: 2023年11月4日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |          |       |      |     |

