

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候: 2024.08.26. 晴	工程地点: 35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序: 塔位 GHN18 基础 开挖	
旁站监理开始时间: 9:10	旁站监理结束时间: 11:40
施工情况: 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器: 钢卷尺、经纬仪、水准仪; 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护: 安全警戒带设立合格、洞口防护合格, 施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况: 施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人, 施工人员 7 人。 2、安全工器具准备到位, 施工机具良好, 安全技术交底已落实, 施工人员已签字, 安全防护到位, 机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 4600 mm, 设计孔径 3000 mm, 900 mm。 4、实测孔深 4608 mm、4613 mm、实测孔径 3007 mm、3000 mm; 902 mm。	
发现问题及处理意见: 1. 现场开挖旁站过程中, 各交底已落实, 各安全防护合格, 符合要求。	
旁站监理人员 (签字): 高伟	日期: 2024 年 08 月 26 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024. 9. 28. 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 BTN15 基础 开挖

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4600 mm，设计孔径 3000 mm，900 mm。

4、实测孔深 4605 mm、4610 mm、实测孔径 3000 mm、3004 mm；902, 900 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施已落实，各安全防护措施符合要求。

旁站监理人员（签字）：

胡斌

日期：2024 年 09 月 28 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.17. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

EFN 20 基础、开挖

旁站监理开始时间：

14:20

旁站监理结束时间：

16:40.

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3300 mm，设计孔径 2100 mm，900 mm。

4、实测孔深 3315 mm、3304 mm、实测孔径 2104 mm、2100 mm；900，902 mm。

发现问题及处理意见：

1. 开挖过程中发现，现场使用钢卷尺为 3m，不符合要求，且不满足现场施工要求，监理人员已告知技术人员重新更换为 5m，符合现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：

明斌

日期：2024 年 08 月 17 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.23, 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GHN20 基础, 开挖

旁站监理开始时间：

9:20

旁站监理结束时间：

11:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 1 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2600 mm，设计孔径 1700 mm, 800 mm。

4、实测孔深 2608 mm、2604 mm、实测孔径 1700 mm、1702 mm; 802, 800 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站进行中，各技术交底已落实，各安全措施到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：高国斌

日期：2024 年 08 月 23 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.22 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 GAN21 基础 开挖

旁站监理开始时间：

14:40

旁站监理结束时间：

16:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 2700 mm，900 mm。

4、实测孔深 4213 mm、4207 mm、实测孔径 2700 mm、2704 mm；901、900 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全防护措施满足施工现场要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊斌

日期：2024 年 08 月 22 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.16. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

GHN22基础

开挖

旁站监理开始时间：

8:50

旁站监理结束时间：

10:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5000 mm，设计孔径 3200 mm，900 mm。

4、实测孔深 5008 mm、5005 mm、实测孔径 3200 mm、3203 mm、903 mm、900 mm。

发现问题及处理意见：

1.现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全措施到位，满足施工规范要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊斌

日期：2024 年 08 月 16 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.08

天气：多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

IN2基础

开挖

旁站监理开始时间：

10:10

旁站监理结束时间：

11:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 6 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3800 mm，设计孔径 2400 mm，800 mm。

4、实测孔深 3811 mm、3806 mm、实测孔径 2403 mm、2400 mm；800 mm，802 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全防护措施已到位，满足施工现场要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊文

日期：2024 年 08 月 08 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.17 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

基础开挖

开挖

旁站监理开始时间：

8:40

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 4100 mm，1000 mm。

4、实测孔深 5508 mm、5510 mm、实测孔径 4106 mm、4100 mm；1002，1000 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全措施防护合格，满足施工现场要求。

旁站监理人员（签字）：

高立斌

日期：2024 年 08 月 17 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.25.

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

GHN19基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:10

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4600 mm，设计孔径 3000 mm，900 mm。

4、实测孔深 4613 mm、4606 mm、实测孔径 3000 mm、3006 mm；901 mm。

发现问题及处理意见：

1.现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全防护措施到位，满足施工现场要求。

旁站监理人员（签字）：

胡利

日期：2024. 年 8 月 25 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候: 2024.08.11.

子育

工程地点: 35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序:

塔位

GHN23 系列

开挖

旁站监理开始时间:

8:40

旁站监理结束时间:

10:20.

施工情况:

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况:

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm, 设计孔径 4100 mm, 1000 mm。

4、实测孔深 5512 mm、5508 mm、实测孔径 4106 mm、4102 mm; 1002 , 1000 mm。

发现问题及处理意见:

1. 现场开挖旁站过程中,各技术交底已落实,各安全防护措施到位,满足施工现场要求。

旁站监理人员 (签字):

5/14/14

日期: 7024 年 8 月 11 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.10.04

晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

BFN17基础

开挖

旁站监理开始时间：

8:40

旁站监理结束时间：

10:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2800 mm，设计孔径 1800 mm，800 mm。

4、实测孔深 2813 mm、2806 mm、实测孔径 1804 mm、1808 mm；800，800 mm。

发现问题及处理意见：

1.现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全防护措施到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：胡刘

日期：2024 年 10 月 04 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.11、晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 5#N18 基础、开挖

旁站监理开始时间：8:20

旁站监理结束时间：10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 10 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4600 mm，设计孔径 3000 mm，200 mm。

4、实测孔深 4615 mm、4609 mm、实测孔径 3004 mm、3000 mm；900、900 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，各技术交底已落实，满足施工现场要求。

旁站监理人员（签字）：胡斌

日期：2024 年 08 月 11 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2021.08.16.

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

G1W 24 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:20

旁站监理结束时间：

10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3300 mm，设计孔径 2100 mm，800 mm。

4、实测孔深 3312 mm、3309 mm、实测孔径 2104 mm、2103 mm；800 mm，802 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落，各安全防护措施现场合格。

旁站监理人员（签字）：

胡斌

日期：

2021 年 08 月 16 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.05 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

GHN25基础

开挖

旁站监理开始时间：

8:40

旁站监理结束时间：

10:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 4100 mm，1000 mm。

4、实测孔深 5508 mm、5512 mm、实测孔径 4103 mm、4100 mm；1001，1000 mm。

发现问题及处理意见：

1.现场开挖过程中，各技术交底已落实，安全防护到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊斌

日期：2024 年 09 月 05 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.10.05. 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

ABN27基础开挖

旁站监理开始时间：

8:50

旁站监理结束时间：

10:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 4100 mm，1000 mm。

4、实测孔深 5506 mm、5510 mm、实测孔径 4103 mm、4105 mm；1000 mm，1000 mm。

发现问题及处理意见：

1.现场施工旁站过程中，各技术交底已落实，安全防护措施到位，满足各施工要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊斌

日期：2024 年 10 月 05 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.18 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

CDN7 基础

开挖

旁站监理开始时间：

15:10

旁站监理结束时间：

17:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3300 mm，设计孔径 2100 mm，800 mm。

4、实测孔深 3309 mm、 mm、实测孔径 2104 mm、802 mm；800 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，安全防护措施到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：

高维斌

日期：2024 年 08 月 18 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.17, 晴	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 INS 基础	开挖
旁站监理开始时间：14:10	旁站监理结束时间：15:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3400 mm，设计孔径 2000 mm，800 mm。

4、实测孔深 3409 mm、3404 mm、实测孔径 2002 mm、2005 mm；800, 800 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，安全防护措施到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：高彦斌

日期：2024 年 08 月 17 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.10.06.

晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

ENF16 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:10

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5000 mm，设计孔径 3200 mm，800 mm。

4、实测孔深 5007 mm、5010 mm、实测孔径 3202 mm、3200 mm；800，801 mm。

发现问题及处理意见：

1.现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，安全防护措施到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：

高维斌

日期：2024 年 10 月 06 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.16. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

IN3.基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:00

旁站监理结束时间：

10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 2 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2900 mm，设计孔径 1800 mm，800 mm。

4、实测孔深 2015 mm、2908 mm、实测孔径 1800 mm、1799 mm；800，804 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全措施已到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊斌

日期：2024 年 08 月 16 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.20. 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

2#4. 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:10

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2400 mm，设计孔径 3100 mm，P00 mm。

4、实测孔深 4908 mm、4906 mm、实测孔径 3104 mm、3101 mm；P00 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各技术交底已落实，各安全防护措施到位，满足现场施工要求。

旁站监理人员（签字）：

高俊文

日期：2024 年 08 月 20 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.03 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

GHN7 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:10 -

旁站监理结束时间：

11:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 6000 mm，设计孔径 1000 mm，800 mm。

4、实测孔深 6008 mm、6011 mm、实测孔径 1000 mm、1003 mm；800 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各交底已落实，各安全防护合格，符合开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

何斌

日期：2024 年 09 月 03 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.18, 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

IN1 基础

开挖

旁站监理开始时间：

8:20

旁站监理结束时间：

10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 6 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 7500 mm，设计孔径 1700 mm，900 mm。

4、实测孔深 7504 mm、 mm、实测孔径 1702 mm、1900 mm；200、203 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，各安全防护措施符合现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

刘斌

日期：2024 年 08 月 18 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.9.22, 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

FN3基础

开挖

旁站监理开始时间：

15:10

旁站监理结束时间：

16:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4900 mm，设计孔径 3100 mm，900 mm。

4、实测孔深 4912 mm、4904 mm、实测孔径 3102 mm、3100 mm；902, 900 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，安全防护满足
现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

刘斌

日期：2024. 年 09. 月 22 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候: 2024.09.07 多云	工程地点: 35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序: 塔位 GHN5. 开挖	
旁站监理开始时间: 10:15	旁站监理结束时间: 11:50
施工情况: 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器: 钢卷尺、经纬仪、水准仪; 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护: 安全警戒带设立合格、洞口防护合格, 施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况: 施工管理人员 <u>3</u> 人、专职安全员 <u>2</u> 人, 施工人员 <u>7</u> 人。 2、安全工器具准备到位, 施工机具良好, 安全技术交底已落实, 施工人员已签字, 安全防护到位, 机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 <u>8500</u> mm, 设计孔径 <u>2400</u> mm, <u>1100</u> mm。 4、实测孔深 <u>8509</u> mm、<u>8511</u> mm、实测孔径 <u>2403</u> mm、<u>2402</u> mm; <u>1102</u> mm, <u>1100</u> mm。	
发现问题及处理意见: 1. 开挖旁站过程中, 各安全措施到位, 满足现场开挖要求。 旁站监理人员 (签字): 胡斌 日期: 2024 年 09 月 07 日	

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.9.03, 晴	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 G4N9 基础、	开挖
旁站监理开始时间：14:50	旁站监理结束时间：16:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 5 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3300 mm，设计孔径 2100 mm, 900 mm。

4、实测孔深 3310 mm、3308 mm、实测孔径 2102 mm、1100 mm; 802, 800 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：刘斌

日期：2024 年 9 月 03 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.31 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GRN10基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:10

旁站监理结束时间：

11:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 8500 mm，设计孔径 3200 mm，900 mm。

4、实测孔深 8514 mm、 mm、实测孔径 3201 mm、3203 mm；900 900 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖过程中，各安全防护措施合格，满足施工现场要求。

旁站监理人员（签字）：

刘斌

日期：2024 年 08 月 31 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.08、33℃

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 GAN 2 基础、开挖

旁站监理开始时间：

14:50

旁站监理结束时间：

16:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 6 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 4100 mm，1000 mm。

4、实测孔深 5512 mm、5506 mm、实测孔径 4100 mm、4103 mm；1004，1001 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护合格，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：刘斌

日期：2024 年 09 月 08 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.10.03. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GHN8、基础、开挖

旁站监理开始时间：

9:15

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 4100 mm，1000 mm。

4、实测孔深 5508 mm、5514 mm、实测孔径 4102 mm、4100 mm；1000 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，

满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

胡斌

日期：2024 年 10 月 03 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.06 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

Gan1基础

开挖

旁站监理开始时间：

14:40

旁站监理结束时间：

16:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4500 mm，设计孔径 800 mm，800 mm。

4、实测孔深 4511 mm、4506 mm、实测孔径 800 mm、801 mm；802 800 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，

满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王利

日期：2024 年 09 月 06 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.11

晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

BFN5 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:20

旁站监理结束时间：

10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 4100 mm，1000 mm。

4、实测孔深 5508 mm、5507 mm、实测孔径 4102 mm、1005 mm、1002 mm。

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

胡利

日期：2024 年 09 月 11 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.11. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 EFN4 基础. 开挖

旁站监理开始时间：9:00

旁站监理结束时间：10:40.

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 4211 mm、4209 mm、实测孔径 900 mm、901 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 11 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.30.

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 GHN 11 基础，开挖

旁站监理开始时间：

15:10

旁站监理结束时间：

17:20.

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 2 人，施工人员 10 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2500 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 2514 mm、 mm、实测孔径 800 mm、802 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 08 月 30 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.10. 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN3基础

开挖

旁站监理开始时间：

8:00

旁站监理结束时间：

11:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 6300 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 6321 mm、6309 mm、实测孔径 900 mm、904 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖过程中未设立警示标识，已告知现场专职安全员进行现场整改，已完成整改开挖工作后续进行。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 10 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.29

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 GHN12

开挖

旁站监理开始时间：8:50

旁站监理结束时间：10:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 15 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 7500 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 7508 mm、7514 mm、实测孔径 900 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 08 月 29 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.23 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

FN9基础

开挖

旁站监理开始时间：

8:50

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4900 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 4914 mm、4908 mm、实测孔径 901 mm、900 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：

2024 年 09 月 23 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.13, 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

5FN2基础

开挖

旁站监理开始时间：

10:10

旁站监理结束时间：

11:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 2 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 8500 mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 8510 mm、 mm、实测孔径 1001 mm、 1000 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，

满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 13 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.29, 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

BFN9 基础

开挖

旁站监理开始时间：

13:50

旁站监理结束时间：

15:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 2 人、专职安全员 1 人，施工人员 13 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 7500 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 7510 mm、 mm、实测孔径 900 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：

2024 年 08 月 29 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.05 多云	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 EFN 8 基础	开挖
旁站监理开始时间：9:20	旁站监理结束时间：11:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 3 人、专职安全员 2 人，施工人员 16 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2600 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 2625 mm、2608 mm、实测孔径 800 mm、802 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 05 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.9.22 晴	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 FN7 基础、开挖	
旁站监理开始时间：14:20	旁站监理结束时间：16:10
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 10 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 3800 mm，设计孔径 800 mm。 4、实测孔深 3810 mm、3808 mm、实测孔径 801 mm、800 mm；	
发现问题及处理意见： 1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施合格，满足现场开挖要求。	
旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 9 月 22 日	

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.10. 晴.

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GHN1 基础.

开挖

旁站监理开始时间：

14:10

旁站监理结束时间：

16:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 5512 mm、5508 mm、实测孔径 1009 mm、1002 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护到位，
满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 10 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号: YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候: 2024.09.15 多云	工程地点: 35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序: 塔位 CDN1 基础	开挖
旁站监理开始时间: 8:50	旁站监理结束时间: 10:50
施工情况: 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器: 钢卷尺、经纬仪、水准仪; 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护: 安全警戒带设立合格、洞口防护合格, 施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况: 施工管理人员 3 人、专职安全员 2 人, 施工人员 13 人。 2、安全工器具准备到位, 施工机具良好, 安全技术交底已落实, 施工人员已签字, 安全防护到位, 机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 5500 mm, 设计孔径 1000 mm。 4、实测孔深 5510 mm、5507 mm、实测孔径 1000 mm、1001 mm;	
发现问题及处理意见: 1. 现场开挖旁站过程中, 各安全防护合格, 满足施工现场开挖要求。	
旁站监理人员 (签字): 王立杰	
日期: 2024 年 09 月 15 日	

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.07. 阴	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 EFN7 基础	开挖
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:10
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 11 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 4600 mm，设计孔径 1000 mm。 4、实测孔深 4608 mm、4612 mm、实测孔径 1001 mm、1000 mm；	
发现问题及处理意见： 1. 现场旁站过程中，各安全防护措施合格到位，满足现场开挖要求。 旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 07 日	

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.22	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 FN8 基础	开挖
旁站监理开始时间：10:20	旁站监理结束时间：11:40
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。	
监理情况： 施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 6500 mm，设计孔径 900 mm。 4、实测孔深 6509 mm、6514 mm、实测孔径 900 mm、904 mm；	
发现问题及处理意见： 1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足现场开挖要求。 旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 22 日	

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.08 多云 工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 EFN6 开挖

旁站监理开始时间：9:50 旁站监理结束时间：11:10

施工情况：
挖孔主要采用人工挖孔。
测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；
现场质量员、安全员、工长在岗。
防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：
施工管理人员 7 人、专职安全员 2 人，施工人员 10 人。
2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。
3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 800 mm。
4、实测孔深 4208 mm、4210 mm、实测孔径 800 mm、800 mm；

发现问题及处理意见：

1.现场开挖旁站过程中，各安全防护措施落实到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 08 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.16 晴	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 CDN2 基础	开挖
旁站监理开始时间：9:10	旁站监理结束时间：11:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 6 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4600 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 4610 mm、 mm、实测孔径 900 mm、 902 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程符合，各安全防护措施到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 16 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.15. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

CDN 基础

开挖

旁站监理开始时间：

14:50

旁站监理结束时间：

15:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 7 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2800 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 2814 mm、2808 mm、实测孔径 800 mm、800 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 9 月 15 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024/10/22 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

EFN21基础

开挖

旁站监理开始时间：

14:50

旁站监理结束时间：

17:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 5511 mm、5509 mm、实测孔径 1000 mm、1002 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 10 月 22 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.10.31. 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 IN6 基础、开挖

旁站监理开始时间：13:50

旁站监理结束时间：15:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 ~~4~~ 6 人、专职安全员 1 人，施工人员 12 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4800 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 4918 mm、4920 mm、实测孔径 902 mm、900 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，
满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王亚杰

日期：2024 年 10 月 31 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.22. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

FN4 基础

开挖

旁站监理开始时间：

14:20

旁站监理结束时间：

16:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 14 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3800 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3815 mm、3810 mm、实测孔径 800 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施^防到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 09 月 22 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.06

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 GAN2 基础 开挖

旁站监理开始时间：15:10

旁站监理结束时间：17:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 2 人，施工人员 13 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3200 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3211 mm、 mm、实测孔径 800 mm、 801 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 06 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.15 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

CDN4.

开挖

旁站监理开始时间：

14:10

旁站监理结束时间：

15:50.

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 6 人、专职安全员 1 人，施工人员 14 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 4215 mm、4209 mm、实测孔径 800 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 15 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.04

多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

CDN8 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:50

旁站监理结束时间：

10:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 5511 mm、 mm、实测孔径 1000 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 09 月 04 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.9.21

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

FN6 基础

开挖

旁站监理开始时间：

10:10

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 2 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3300 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3316 mm、3306 mm、实测孔径 801 mm、800 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 09 月 21 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目		编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-	
日期及气候：2024.09.13 晴天		工程地点：35kV 集电线路工程	
旁站监理的部位或工序：塔位		开挖	
旁站监理开始时间：14:50		旁站监理结束时间：16:40	
施工情况： 挖孔主要采用人工挖孔。 测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪； 现场质量员、安全员、工长在岗。 防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。			
监理情况： 施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。 2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。 3、设计孔深 2600 mm，设计孔径 800 mm。 4、实测孔深 2615 mm、 mm、实测孔径 800 mm、 mm；			
发现问题及处理意见： 1.现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足现场开挖要求。 旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 13 日			

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.21

82

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

FN5基础

开挖

旁站监理开始时间：

15:10

旁站监理结束时间：

16:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 6 人、专职安全员 1 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 2700 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 2716 mm、2711 mm、实测孔径 800 mm、802 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，
满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 21 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.10. 晴天

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

CDN6 基础

开挖

旁站监理开始时间：

14:30

旁站监理结束时间：

15:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 12 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 4217 mm、4211 mm、实测孔径 900 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全防护措施到位，
满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 10 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.9.13. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

EFN1基础

开挖

旁站监理开始时间：

13:50

旁站监理结束时间：

14:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 12 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 8500 mm，设计孔径 1100 mm。

4、实测孔深 8516 mm、8520 mm、实测孔径 1100 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，
满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 13 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.27 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 EFN4 基础、开挖

旁站监理开始时间：

14:30

旁站监理结束时间：

16:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 4 人、专职安全员 1 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 700 mm。

4、实测孔深 4213 mm、 mm、实测孔径 700 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 08 月 27 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.26 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN17 基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:10

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 5517 mm、5510 mm、实测孔径 1000 mm、1002 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 08 月 26 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.27 多云 工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位 基础开挖

旁站监理开始时间：

9:50

旁站监理结束时间：

11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 12 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3200 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3317 mm、3310 mm、实测孔径 800 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 08 月 27 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.26 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN16 基础 开挖

旁站监理开始时间：

15:20

旁站监理结束时间：

16:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 6 人、专职安全员 1 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5000 mm，设计孔径 700 mm。

4、实测孔深 5015 mm、5011 mm、实测孔径 701 mm、700 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 08 月 26 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.08.27

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

GHN15基础、开挖

旁站监理开始时间：

16:10

旁站监理结束时间：

17:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4200 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 4211 mm、 mm、实测孔径 900 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 08 月 27 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.11.15	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位	开挖
旁站监理开始时间：11:10	旁站监理结束时间：11:20

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 12 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4700 mm，设计孔径 700 mm。

4、实测孔深 4711 mm、 mm、实测孔径 700 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 11 月 15 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.18 多云

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：

塔位

FN2基础

开挖

旁站监理开始时间：

10:20

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 8 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3800 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3809 mm、3816 mm、实测孔径 800 mm、800 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施
到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立东

日期：2024 年 09 月 18 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.13. 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN1塔位

开挖

旁站监理开始时间：

10:10

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 6 人、专职安全员 2 人，施工人员 11 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 4500 mm，设计孔径 700 mm。

4、实测孔深 4511 mm、 mm、实测孔径 701 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施
到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：

2024 年 09 月 13 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.14 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN2基础

开挖

旁站监理开始时间：

9:30

旁站监理结束时间：

10:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 13 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3700 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3717 mm、3720 mm、实测孔径 800 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 14 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.04 多云	工程地点：35kV 集电线路工程
旁站监理的部位或工序：塔位 G1AN6 基础、开挖	
旁站监理开始时间：8:50	旁站监理结束时间：10:10

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 P 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5500 mm，设计孔径 1000 mm。

4、实测孔深 5517 mm、5510 mm、实测孔径 1001 mm、1000 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程严格执行各安全措施到位，满足现场开挖要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰 日期：2024 年 09 月 04 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.11 阴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN3基础

开挖

旁站监理开始时间：

10:10

旁站监理结束时间：

11:30

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3200 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3216 mm、3209 mm、实测孔径 800 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：王立杰

日期：2024 年 09 月 11 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.11 阴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

GN4基础

开挖

旁站监理开始时间：

15:10

旁站监理结束时间：

16:50

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 5 人、专职安全员 1 人，施工人员 9 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 3900 mm，设计孔径 800 mm。

4、实测孔深 3915 mm、 mm、实测孔径 800 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖旁站过程中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：

2024 年 09 月 11 日

旁站记录表

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLPZ-

日期及气候：2024.09.15 晴

工程地点：35kV 集电线路工程

旁站监理的部位或工序：塔位

ABN25基础、开挖

旁站监理开始时间：

13:50

旁站监理结束时间：

16:40

施工情况：

挖孔主要采用人工挖孔。

测量仪器：钢卷尺、经纬仪、水准仪；

现场质量员、安全员、工长在岗。

防护：安全警戒带设立合格、洞口防护合格，施工人员安全防护用具穿戴到位。

监理情况：

施工管理人员 7 人、专职安全员 1 人，施工人员 13 人。

2、安全工器具准备到位，施工机具良好，安全技术交底已落实，施工人员已签字，安全防护到位，机械、机具等安全防护设施合格。

3、设计孔深 5000 mm，设计孔径 900 mm。

4、实测孔深 5011 mm、 mm、实测孔径 900 mm、 mm；

发现问题及处理意见：

1. 现场开挖需立过孔位中，各安全措施到位，满足施工要求。

旁站监理人员（签字）：

王立杰

日期：2024 年 09 月 15 日