



# 安全旁站监理记录表

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: ZHJL-SHJS-001

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2023.10.03 阴                                                                                                                                                                                  | 工程地点: 均胜汽车安全系统（上海）有限公司                                                                                                                                       |
| 旁站监理的部位及工序: 车棚基础浇筑                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| 旁站监理开始时间: 13:00                                                                                                                                                                                      | 旁站监理结束时间: 15:00                                                                                                                                              |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。</li> <li>2、现场施工人员 4 人。</li> <li>3、检查标高符合图纸设计要求, 定位放线符合要求。</li> <li>4、模板、钢筋安装牢固, 基础尺寸符合图纸设计要求。</li> </ol> |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <p>监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。<br/>         施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。<br/>         要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品</p>                                                                           |                                                                                                                                                              |
| <p>发生情况:</p> <p>无涨模、跑模现象, 振捣到位。</p>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| <p>处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
| <p>施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司</p> <p>项目部 (签字): </p> <p>2023 年 10 月 3 日</p>                                               | <p>监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员 (签字): </p> <p>2023 年 10 月 3 日</p> |

