

# 隐蔽旁站监理记录表

上海昇瑞能光伏电力有限公司利用均胜汽车安全系统（上海）有限公司厂房屋顶及车棚建设 2108.06kwp 分布式光伏项目

编号: ZHJL-YBPZ-002

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2023.10.11 晴                                                                                                                                                                                  | 工程地点: 均胜汽车安全系统（上海）有限公司                                                             |
| 旁站监理的部位及工序: 车棚基础浇筑                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| 旁站监理开始时间: 9:00                                                                                                                                                                                       | 旁站监理结束时间: 12:00                                                                    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。</li> <li>2、现场施工人员 4 人。</li> <li>3、检查标高符合图纸设计要求, 定位放线符合要求。</li> <li>4、模板、钢筋安装牢固, 基础尺寸符合图纸设计要求。</li> </ol> |                                                                                    |
|                                                                                                                   |                                                                                    |
| <p>监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。<br/>         施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。<br/>         要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、防护手套等劳保用品</p>                                                                           |                                                                                    |
| <p>发生情况: 无涨模、跑模现象, 振捣到位。</p>                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| <p>处理意见: 无</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| <p>施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司</p> <p>项目部 (签字): <i>张沈斌</i></p> <p>2023 年 10 月 11 日</p>                                                                                                                       | <p>监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员 (签字): <i>张沈斌</i></p> <p>2023 年 10 月 11 日</p> |

