



质量旁站监理记录表



工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目
编号:ZHJL-JTGT-001

日期及天气：2023.12.28 晴 2-12°	施工单位：山东中星安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆敷设	
旁站监理开始时间：13 时 10 分	旁站监理结束时间：17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 电缆敷设前，核对电缆型号、电压、规格符合设计要求。 2. 屋面电缆敷设已对桥架、线槽进行检查合格（桥架已安装牢固）。 3. 电缆敷设时检查电缆未产生扭绞、打圈等现象，未受外力的挤压和损伤，无护层断裂等缺陷，电缆敷设自然平直。 4. 检查各型号电缆弯曲半径符合规范要求，检查电缆间隔符合要求，敷设过程中应做好预防措施，电缆经过的孔洞或电缆进柜孔要及时补好防火泥，电缆应在按头、地沟处留有一定的余量，电缆敷设时，应排列整齐，与其他与敷设的电缆不宜交叉。 5. 检查桥架内电缆垂直敷设时，电缆在桥架的垂直段及转弯处应每隔 1.5m 进行固定绑扎固定。电缆桥架内的电缆敷设完后要及时整理使电缆排列整齐，避免交叉。	
 1. 图：电缆敷设 2. 图：电缆敷设 3. 图：电缆敷设 4. 图：电缆敷设 5. 图：电缆敷设 6. 图：电缆敷设 7. 图：电缆敷设 8. 图：电缆敷设 9. 图：电缆敷设 10. 图：电缆敷设 11. 图：电缆敷设 12. 图：电缆敷设 13. 图：电缆敷设 14. 图：电缆敷设 15. 图：电缆敷设 16. 图：电缆敷设 17. 图：电缆敷设 18. 图：电缆敷设 19. 图：电缆敷设 20. 图：电缆敷设 21. 图：电缆敷设 22. 图：电缆敷设 23. 图：电缆敷设 24. 图：电缆敷设 25. 图：电缆敷设 26. 图：电缆敷设 27. 图：电缆敷设 28. 图：电缆敷设 29. 图：电缆敷设 30. 图：电缆敷设 31. 图：电缆敷设 32. 图：电缆敷设 33. 图：电缆敷设 34. 图：电缆敷设 35. 图：电缆敷设 36. 图：电缆敷设 37. 图：电缆敷设 38. 图：电缆敷设 39. 图：电缆敷设 40. 图：电缆敷设 41. 图：电缆敷设 42. 图：电缆敷设 43. 图：电缆敷设 44. 图：电缆敷设 45. 图：电缆敷设 46. 图：电缆敷设 47. 图：电缆敷设 48. 图：电缆敷设 49. 图：电缆敷设 50. 图：电缆敷设 51. 图：电缆敷设 52. 图：电缆敷设 53. 图：电缆敷设 54. 图：电缆敷设 55. 图：电缆敷设 56. 图：电缆敷设 57. 图：电缆敷设 58. 图：电缆敷设 59. 图：电缆敷设 60. 图：电缆敷设 61. 图：电缆敷设 62. 图：电缆敷设 63. 图：电缆敷设 64. 图：电缆敷设 65. 图：电缆敷设 66. 图：电缆敷设 67. 图：电缆敷设 68. 图：电缆敷设 69. 图：电缆敷设 70. 图：电缆敷设 71. 图：电缆敷设 72. 图：电缆敷设 73. 图：电缆敷设 74. 图：电缆敷设 75. 图：电缆敷设 76. 图：电缆敷设 77. 图：电缆敷设 78. 图：电缆敷设 79. 图：电缆敷设 80. 图：电缆敷设 81. 图：电缆敷设 82. 图：电缆敷设 83. 图：电缆敷设 84. 图：电缆敷设 85. 图：电缆敷设 86. 图：电缆敷设 87. 图：电缆敷设 88. 图：电缆敷设 89. 图：电缆敷设 90. 图：电缆敷设 91. 图：电缆敷设 92. 图：电缆敷设 93. 图：电缆敷设 94. 图：电缆敷设 95. 图：电缆敷设 96. 图：电缆敷设 97. 图：电缆敷设 98. 图：电缆敷设 99. 图：电缆敷设 100. 图：电缆敷设	 1. 图：电缆敷设 2. 图：电缆敷设 3. 图：电缆敷设 4. 图：电缆敷设 5. 图：电缆敷设 6. 图：电缆敷设 7. 图：电缆敷设 8. 图：电缆敷设 9. 图：电缆敷设 10. 图：电缆敷设 11. 图：电缆敷设 12. 图：电缆敷设 13. 图：电缆敷设 14. 图：电缆敷设 15. 图：电缆敷设 16. 图：电缆敷设 17. 图：电缆敷设 18. 图：电缆敷设 19. 图：电缆敷设 20. 图：电缆敷设 21. 图：电缆敷设 22. 图：电缆敷设 23. 图：电缆敷设 24. 图：电缆敷设 25. 图：电缆敷设 26. 图：电缆敷设 27. 图：电缆敷设 28. 图：电缆敷设 29. 图：电缆敷设 30. 图：电缆敷设 31. 图：电缆敷设 32. 图：电缆敷设 33. 图：电缆敷设 34. 图：电缆敷设 35. 图：电缆敷设 36. 图：电缆敷设 37. 图：电缆敷设 38. 图：电缆敷设 39. 图：电缆敷设 40. 图：电缆敷设 41. 图：电缆敷设 42. 图：电缆敷设 43. 图：电缆敷设 44. 图：电缆敷设 45. 图：电缆敷设 46. 图：电缆敷设 47. 图：电缆敷设 48. 图：电缆敷设 49. 图：电缆敷设 50. 图：电缆敷设 51. 图：电缆敷设 52. 图：电缆敷设 53. 图：电缆敷设 54. 图：电缆敷设 55. 图：电缆敷设 56. 图：电缆敷设 57. 图：电缆敷设 58. 图：电缆敷设 59. 图：电缆敷设 60. 图：电缆敷设 61. 图：电缆敷设 62. 图：电缆敷设 63. 图：电缆敷设 64. 图：电缆敷设 65. 图：电缆敷设 66. 图：电缆敷设 67. 图：电缆敷设 68. 图：电缆敷设 69. 图：电缆敷设 70. 图：电缆敷设 71. 图：电缆敷设 72. 图：电缆敷设 73. 图：电缆敷设 74. 图：电缆敷设 75. 图：电缆敷设 76. 图：电缆敷设 77. 图：电缆敷设 78. 图：电缆敷设 79. 图：电缆敷设 80. 图：电缆敷设 81. 图：电缆敷设 82. 图：电缆敷设 83. 图：电缆敷设 84. 图：电缆敷设 85. 图：电缆敷设 86. 图：电缆敷设 87. 图：电缆敷设 88. 图：电缆敷设 89. 图：电缆敷设 90. 图：电缆敷设 91. 图：电缆敷设 92. 图：电缆敷设 93. 图：电缆敷设 94. 图：电缆敷设 95. 图：电缆敷设 96. 图：电缆敷设 97. 图：电缆敷设 98. 图：电缆敷设 99. 图：电缆敷设 100. 图：电缆敷设
发现的问题及处理情况：现场电缆敷设符合设计要求。	
旁站监理人员（签字）：高阳斌	2023.年12.月28日

质量旁站监理记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JTGT-002

日期及天气：2024.01.01 晴 2-6°	施工单位：山东中星安装工程有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆头制作	
旁站监理开始时间：7 时 40 分	旁站监理结束时间：13 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工人员 4 人，施工前检查安全文明施工良好，原材料合格，交底及作业指导书齐全，检查操作人员证件，必须人证相符。 2. 检查电缆型号、电缆终端材料、附件及证明材料齐全、质量良好。 3. 施工时工序正确，操作规范，排列整齐，电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密绝缘性能良好，安装工艺符合规范要求。 4. 检查关键工序施工质量（各附件安装、接地线安装、密封）满足技术规程要求。	
	
发现的问题及处理情况：经检查，现场电缆头制作各工艺符合施工规范要求，施工人证相符。	
旁站监理人员（签字）：高阳斌	2024. 年 01. 月 01 日