

旁站监理记录表

工程名称：驻马店广大鸿远车业储能项目

编号：ZHJL-GDHYPZ-02

日期：2024. 年 1 月 15 日	天气：阴	施工单位：河南星火电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：储能柜基础		
旁站的关键部位、关键工序施工情况：		
1、基坑回填施工方案是☒否☐已审批，是☐否☐按施工方案的方法及顺序施工。 2、基坑内已完的隐蔽工程是☒否☐通过中间隐蔽验收。 3、施工工人共计 2 人，满足是☒否☐施工要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到位。 5、基坑内清理垃圾、树根等杂物、积水及淤泥是☒否☐已清理干净。 6、回填土料来源 基坑开挖，是☒否☐经监理认可；是☒否☐符合要求 7、回填作业对基础或其他隐蔽物是☐否☒造成损伤。		
发现的问题及处理情况：		
检查发现回填土中有少量砖块、杂草等，现场监理已要求施工人 员清理干净后回填。		
旁站监理人员（签字）：赵子豪		2024 年 1 月 15 日