

旁站监理记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目

编号：YNKJ-ZLJL-PZ-001

日期：2024 年 03 月 05 日 天气：小雨	施工单位：上海晶日太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变电缆头终端制作	
旁站开始时间：7 时 30 分	旁站结束时间：17 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 2、相关构筑物是☒否☐已通过中间验收。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 5、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否☐可靠。 8、接线端子压接是☒否☐可靠。 9、相色标志是☒否☐正确。 发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 旁站监理人员（签字）： 2024年03月05日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目


编号：YNKJ-ZLJL-PZ-004

日期：2024 年 03 月 08 日 天气：晴	施工单位：上海晶日太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：逆变电缆头终端制作	
旁站开始时间：7 时 30 分	旁站结束时间：17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 28、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行了技术交底。 29、相关构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收。 30、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>5</u> 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 31、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 32、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。 33、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 34、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 35、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 36、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。 发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 旁站监理人员（签字）： 2024 年 03 月 08 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWP 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZLJL-PZ-005

日期：2024 年 03 月 10 日 天气：晴	施工单位：上海晶日太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：并网柜电缆头终端制作安装	
旁站开始时间：7 时 00 分	旁站结束时间：17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 37、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 38、相关构筑物是☒否☐已通过中间验收。 39、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 40、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 41、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 42、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 43、接地线连接安装是☒否☐可靠。 44、接线端子压接是☒否☐可靠。 45、相色标志是☒否☐正确。 发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 旁站监理人员（签字）： 2024 年 03 月 10 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZLJL-PZ-008

日期：2024 年 04 月 05 日 天气：晴	施工单位：上海晶日太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：并网柜电缆头终端制作安装	
旁站开始时间： 7 时 00 分	旁站结束时间： 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 64、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行技术交底。 65、相关构筑物是☒否☐已通过中间验收。 66、施工管理人员 <u> 1 </u> 人、安装人员 <u> 4 </u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 67、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 68、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 69、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 70、接地线连接安装是☒否☐可靠。 71、接线端子压接是☒否☐可靠。 72、相色标志是☒否☐正确。 发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 旁站监理人员（签字）： 2024 年 04 月 05 日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。