

安全旁站记录表

工程名称：京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-JSDD-003

现场工作内容		组件吊装及分散	
作业地点	 京能科技本特勒2MW分布式光伏发电项目 施工区域：屋顶 施工内容：组件吊装及分散 拍摄时间：2024.06.09 09:10 天气：多云23°C 地点：上海市嘉定区·本特勒汽车零部件有限公司 监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司 施工单位：江苏致隆和建设工程有限公司		
作业项目 主要危险分析		高空坠落；过往车辆；	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	21 名施工人员及 1 名吊装车司机，叉车司机 1 名。 施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底	
	平面布置	地面较平整，无塌方隐患	
	安全措施	警示带拉好，安全帽带好，各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，高处作业和起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。	
现场主要问题		监理 有关 措施	
	整改结果：		复验意见：
旁站 时间	开始	2024 年 6 月 09 日 7 时	对应 作业
	结束	2024 年 6 月 09 日 17 时	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。