

旁站监理记录表

工程名称: 南通中实冷链物流 1.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZSLL-DDJL-PZ-001

日期: 2024 年 06 月 02 日 天气: 晴	施工单位: 苏州淞昊电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 逆变电缆头终端制作	
旁站开始时间: 7 时 30 分	旁站结束时间: 18 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是☑否□向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是☑否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关构筑物是☑否□已通过中间验收。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人, 是☑否□均到岗。设备、材料是☑否□已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是☑否□符合设计, 绝缘是☑否□良好。 5、电缆终端及配件是☑否□齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是☑否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☑否□可靠。 8、接线端子压接是☑否□可靠。 9、相色标志是☑否□正确。	
发现的问题及处理情况: 问题: 无 处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 杨鑫	2024 年 6 月 2 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称：南通中实冷链物流 1.5MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZSLL-DDJL-PZ-003

日期：2024 年 06 月 05 日 天气：晴	施工单位：上海晶日太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：并网柜电缆头终端制作安装	
旁站开始时间：7 时 30 分	旁站结束时间：18 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 37、施工作业指导书是☒否□向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 38、相关构筑物是☒否□已通过中间验收。 39、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 40、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 41、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 42、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 43、接地线连接安装是☒否□可靠。 44、接线端子压接是☒否□可靠。 45、相色标志是☒否□正确。 发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况： 旁站监理人员（签字）：杨鑫 2024 年 6 月 5 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。