

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-001

旁站的关键部位、 关键工序	2#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 7 月 5 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 7 月 13 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 7 月 13 日

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-002

旁站的关键部位、 关键工序	1#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 7 月 14 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 7 月 17 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 7 月 17 日

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-003


旁站的关键部位、 关键工序	2#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024年7月 18 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 7 月 21 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
- 2、施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕
- 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；
- 4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024年 7 月 21 日

本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-004

旁站的关键部位、 关键工序	1#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024年7月 22 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 7 月 27 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2、施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 7 月 27 日

表 A.0.6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-005

旁站的关键部位、 关键工序	5#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 7 月 29 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 7 月 30 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2、施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 7 月 30 日

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-006

旁站的关键部位、 关键工序	4#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 7 月 31 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 8 月 6 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 8 月 6 日

表 A.0.6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-007

旁站的关键部位、 关键工序	5#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 8 月 7 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 8 月 16 日 18 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2、施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 8 月 16 日

表 A.0.6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-008

旁站的关键部位、 关键工序	3#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024年8月 17 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 8 月 27 日 18 时 10 分


旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕
3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；
4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）



2024 年 8 月 27 日

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-009


旁站的关键部位、 关键工序	8#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 9 月 1 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 9 月 3 日 10 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；
2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕
3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；
4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 9 月 3 日

表 A.0.6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-011

旁站的关键部位、 关键工序	6#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 9 月 7 日 8 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 9 月 10 日 16 时 10 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2、施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4、根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 9 月 10 日

表 A.0.6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-012


旁站的关键部位、 关键工序	7#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 9 月 10 日 16 时 30 分	旁站结束时间：	2024 年 9 月 18 日 11 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕 3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。			
发现的问题及处理情况： 本次旁站未发现问题 旁站监理人员（签字） 2024 年 9 月 18 日			

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-013

旁站的关键部位、 关键工序	9#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 9 月 24 日 8 时 20 分	旁站结束时间：	2024 年 9 月 28 日 17 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 9 月 28 日

本表一式一份，项目监理机构留存。

表 A. 0. 6 旁站记录

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-014

旁站的关键部位、 关键工序	9#发电单元管桩施工	施工单位	珠海德尚能源有限公司
旁站开始时间：	2024 年 9 月 29 日 8 时 20 分	旁站结束时间：	2024 年 9 月 30 日 17 时 20 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 施工人员 4 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底；


2. 施工人员到达现场，打桩机、检测工器具准备完毕

3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；

4. 根据桩基施工图进行桩位测设，并提前进行平面定位和高程复核以及控制点复核。

发现的问题及处理情况：

本次旁站未发现问题

旁站监理人员（签字）

2024 年 9 月 30 日