


旁站监理记录表

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛 30mw 渔光互补项目

编号：HZHJL-A06-044

日期： 2025 年 2 月 15 日 天气：阴	施工单位：泰州市姜堰区新光电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：12#13#箱变电缆头终端制作	
旁站开始时间：2025 年 2 月 15 日 9 时 20 分	旁站结束时间：2025 年 2 月 15 日 13 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☐否☒向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☐否☒向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☐否☒已通过中间验收，基础及构筑物是☐否☒达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☐否☒正确。 3、施工管理人员 <u>3</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是☐否☒均到岗。设备、材料是☐否☒已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☐否☒符合设计，绝缘是☐否☒良好。 5、电缆终端及配件是☐否☒齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☐否☒符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☐否☒可靠。 8、接线端子压接是☐否☒可靠。 9、相色标志是☐否☒正确。	
发现的问题及处理情况： 未发现问题	
旁站监理人员（签字）： 	2025 年 2 月 15 日