

欧梯克工业（天津）2.2MW 户用分布式光伏项目

旁站监理记录台账

(第1本)

欧梯克工业（天津）2.2MW 分布式光伏


项目 监理部



安全旁站监理记录表

工程名称：欧梯克工业(天津)2.2MW 分布式光伏发电项目 编号：OTK/GFFD-ZHJL-A06-AQ-001

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		1#厂房屋面		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、吊车人员具有相应的资格，吊车已经年检。 2、现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。		
	平面布置	1、平台周围及吊车作业路径区域，布置了安全防护设施。 2、吊车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。 3、现场卸运区域布置满足吊卸安全要求。		
	安全措施	1、吊车吊卸路径平坦。 2、吊车托举组件托盘离开车体后，吊车离地高度为 10-15m。 3、吊车限速缓慢行驶。 4、限制堆放高度。		
现场主要问题	无	监理 有关 措施		
	整改结果:		复验意见:	
旁站 时间	开始	2024 年 10 月 16 日 08 时 0 分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2024 年 10 月 06 日 17 时 30 分		作业完成后“工完、料净、场地清”


旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

安全旁站监理记录表

工程名称: 欧梯克工业(天津)2.2MW 分布式光伏发电项目 编号: OTK/GFFD-ZHJL-A06-AQ-002

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		1#厂房屋面		
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空脱落 3、组件损伤 4、堆放方式 5、雨水侵蚀		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、吊车人员具有相应的资格，吊车已经年检。 2、现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、卸货前对现场人员已进行了安全交底。		
	平面 布置	1、平台周围及吊车作业路径区域，布置了安全防护设施。 2、吊车作业路径与其他区域之间划分了区域，有专人监护。 3、现场卸运区域布置满足吊卸安全要求。		
	安全 措施	1、吊车吊卸路径平坦。 2、吊车托举组件托盘离开车体后，吊车离地高度为 10-15m。 3、吊车限速缓慢行驶。 4、限制堆放高度。		
现场主要问题	无		监理 有关 措施	
	整改结果:			复验意见:
旁站 时间	开始	2024 年 10 月 16 日 08 时 0 分	对应 作业	开始前人、机、料、法、环良好
	结束	2024 年 10 月 06 日 17 时 30 分		作业完成后“工完、料净、场地清”

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

旁站监理记录表

工程名称：欧梯克工业（天津）有限公司 2.2MW 分布式光伏发电项目

编号：OTK/GFFD-ZHJL-PZ-001

日期：2024 年 09 月 29 日 天气：晴	施工单位：浙江西子联合工程有限公司
旁站监理的部位或工序：1#配电房并网柜交流电缆终端头制作	
旁站开始时间：2024 年 09 月 29 日 8 时 00 分	旁站结束时间：2024 年 09 月 29 日 18 时 10 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工作业指导书是☒否☐向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是☒否☐向全体施工人员进行进行了技术交底。 2、施工管理人员 <u>3</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人，是☒否☐均到岗。设备、材料是☒否☐已落实到位。 3、电缆型号，电压及规格是☒否☐符合设计，绝缘是☒否☐良好。 4、电缆终端及配件是☒否☐齐全，无损伤。 5、施工制作工艺是☒否☐符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是☒否☐可靠。 7、接线端子压接是☒否☐可靠。 8、相色标志是☒否☐正确。	
发现的问题及处理情况	
旁站监理人员（签字）： 2024 年 09 月 29 日	