

旁站监理记录

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 D 地块一期 918KWp 分布式光伏发电

项目

日期及气候: 2024/11/25	多云	工程地点: 工地现场
旁站监理的部位或工序: 并网柜安装		
旁站监理开始时间: 11 月 25 日 9:00		旁站监理结束时间: 11 月 25 日 17:00
施工情况: 1、现场施工人员 10 人, 厂家 2 人, 监护人 1 人。 2、现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范正确。 3、并网柜施工方案已审批完成, 现场技术交底已完成。 4、现场作业区域范围设置临时警戒区域。		
监理情况: 1、检查施工单位施工人员、机具安排, 经查现场施工人员符合施工进度要求。 2、检查现场安全文明工作, 经查现场施工人员劳保用品配置齐全, 使用规范, 现场设有效期内的灭火器, 符合安全文明工作要求。 3、检查并网柜拼接完成后连接螺栓紧固情况, 柜体拼接处缝隙 (间隙小于 2mm), 螺栓紧固牢固, 间距符合要求。符合 GB50150-2016 试验规程要求。 4、旁站施工过程, 经查施工方法按施工按照施工方案工艺标准进行, 符合要求。		
发现问题及处理方法: 个别工人安全帽未带, 已要求整改佩戴。		
备注: 无		
总包单位: 福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司 联合体		监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员: _____ 年 月 日		旁站监理人员: _____ 年 月 日

本表一式 3 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 1 份,项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

