

旁站记录表

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目 编号：THCN-ZHJL-PZ

日期及气候：2024 年 12 月 07 日 天气：多云 气温：最高:8℃ 最低：-4℃		施工地点：储能站至 110 站施工区域	
旁站监理的部位或工序或试验检验：高压电缆敷设			
旁站监理开始时间：14：00		旁站监理结束时间：17：00	
施工情况（试验检验情况）： 1、储能站至 110 站高压电缆敷设；现场负责人 1 人，技术员 1 人，施工人员 8 人。 2、制定完整的敷设方案及技术交底。 3、管理人员及施工人员状态良好，机具仪器齐全有效。 4、外观检查无缺陷。 5、电缆外观检查无机械损伤。 6、电缆标志牌装设位置、标志、规格、固定均满足设计及规范要求。			
监理工作情况： 1、外观检查无缺陷、无机械损伤、电缆标志牌装设位置、标志、规格、固定均满足设计及规范要求。 2、14:00 - 17:00 电缆敷设旁站监督。 影像资料： 			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
旁站监理人员（签字）：周9			
2024 年 12 月 07 日			
注：本表由 监理单位 填写。			