

电气旁站监理记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-001

日期及气候: 2025.04.28 阴

工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉口

旁站监理的部位及工序: 逆变器侧交流终端制作

旁站监理开始时间: 7:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场施工人员 6 人。
- 3、检查电缆型号及规格。
- 4、电缆绝缘检查。(并网柜侧交流终端制作完成后统一检查)
- 5、接线端子压接检查。
- 6、施工人员良好制作工艺。



监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。

施工器具和材料已准备完成。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品

发生情况: 无。

处理意见: 无

施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目部(签字): 张翔

旁站监理人员(签字): 王华

2025 年 4 月 28 日

2025 年 4 月 28 日

电气旁站监理记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-002

日期及气候: 2025.04.30 阴

工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉路口


旁站监理的部位及工序: 绝缘电子测试

旁站监理开始时间: 7:00

旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场施工人员 6 人。
- 3、检查电缆型号及规格。
- 4、电缆绝缘检查。
- 5、接线端子压接检查。
- 6、施工人员良好制作工艺。



监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。

施工器具和材料已准备完成。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品

发生情况: 无。

处理意见: 无

施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目部 (签字):

张翔

2025年 4月 30日

旁站监理人员 (签字):


张翔

2025年 4月 30日

电气旁站监理记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-003

日期及气候: 2025.05.1 晴	工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉口
旁站监理的部位及工序: 并网柜侧交流终端制作	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>6</u> 人。 3、检查电缆型号及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接检查。 6、施工人员良好制作工艺。	
	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司 项目部 (签字): <u>张翔</u> 2025 年 5 月 1 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): <u>吴大年</u> 2025 年 5 月 1 日