


电气旁站监理记录表


浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DQPZ-004

日期及气候: 2025.05.3 晴		工程地点: 工程地点: 浙江省衢州市常山县 枫松路与恒升路交叉口	
旁站监理的部位及工序: 逆变器组串测试、排查			
旁站监理开始时间: 8:00		旁站监理结束时间: 17:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>4</u> 人。 3、检查电缆型号、电压及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接牢固, 电缆头头制作符合规范要求。 6、施工人员良好制作工艺。			
			
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品			
发生情况:无			
处理意见:无			
施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司		监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司	
项目部 (签字): 		旁站监理人员 (签字): 	
2025 年 5 月 3 日		2025 年 5 月 3 日	

电气旁站监理记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-005

日期及气候: 2025.05.4 阴	工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉路口
旁站监理的部位及工序: 逆变器交流电缆接线	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>4</u> 人。 3、检查电缆型号及规格。 4、电缆绝缘检查。 5、接线端子压接牢固, 电缆头头制作符合规范要求。 6、施工人员良好制作工艺。 	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司 项目部 (签字): 张翔 2025 年 5 月 4 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 王天华 2025 年 5 月 4 日

电气旁站监理记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-006

日期及气候: 2025.05.11 晴

工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉口


旁站监理的部位及工序: 富乐德配电室并柜

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 16:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场施工人员 6 人。
- 3、集成母排绝缘检查。
- 4、拼接安装检查。
- 5、施工人员良好制作工艺。



监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。

施工器具和材料已准备完成。

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品

发生情况: 无

处理意见: 无

施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司

监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司

项目部 (签字):

张翔

2025年5月11日

旁站监理人员 (签字):

孙伟

2025年5月11日