



电气旁站监理记录表



浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DQPZ-007

日期及气候: 2025.05.20 雨	工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉口
旁站监理的部位及工序: 盾源配电室并柜、并网柜接线	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>8</u> 人。 3、电缆、集成母排绝缘检查。 4、拼接安装检查、电缆头制作安装。 5、施工人员良好制作工艺。	
	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司 项目部 (签字):  2025年 5 月 20 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字):  2025年 5 月 20 日

电气旁站监理记录表

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DQPZ-008

日期及气候: 2025.05.22 阴	工程地点: 浙江省衢州市常山县枫松路与恒升路交叉路口
旁站监理的部位及工序: 盾源配电室并柜、并网柜接线	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 <u>8</u> 人。 3、电缆绝缘检查。 4、电缆头制作安装。 5、施工人员良好制作工艺。 	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、绝缘手套等劳保用品	
发生情况: 无	
处理意见: 无	
施工企业: 河南省启源电力勘测设计有限公司	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司
项目部 (签字): 	旁站监理人员 (签字): 
2025 年 5 月 22 日	2025 年 5 月 22 日