


旁站监理记录表

工程名称：扬州昱中新能源科技有限公司海信容声（扬州）冰箱有限公司5.92MW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZDTPZ-002

日期及天气：2025/06/14 阴 24℃~33℃	施工单位：石家庄科林电力设计院有限公司
旁站监理的部位或工序：升压开关站2#箱变、1#箱变高压电缆终端头制作	
旁站监理开始时间：07:00	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、主要内容和要求是☒否□向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是☒否□已通过中间验收，基础及构筑物是☒否□达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是☒否□正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>2</u> 人，是☒否□均到岗。设备、材料是☒否□已落实到位。 4、电缆型号，电压及规格是☒否□符合设计，绝缘是☒否□良好。 5、电缆终端及配件是☒否□齐全，无损伤。 6、施工制作工艺是☒否□符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是☒否□可靠。 8、接线端子压接是☒否□可靠。 9、相色标志是☒否□正确。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2025年06月16日	

注：本表一式 2 份，由监理项目部留存。