

瑞金市空壳村屋顶光伏发电项目工程

监理初检报告

瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站监理项目部

(加盖监理项目部公章)

瑞金市空壳村屋顶光伏扶贫电站
监理项目部
二零一八年六月

一、检验概况	
工程名称	瑞金市空壳村屋顶光伏发电项目
初 检 依 据	<p>(1)原建设部和国家质量技术监督局发布的“建设工程管理规范”(GB50139-2000)</p> <p>(2)《电力工程建设监理规范》DL/T5434-2009。</p> <p>(3)关于印发《国家电网公司基建安全管理规定》的通知,国家电网基建【2011】1753号。</p> <p>(4)关于印发《国家电网公司电网建设项目档案管理办法(试行)》的通知,国家电网办【2010】250号。</p> <p>(5)《重大建设项目档案验收办法》办文档〔2006〕43号。</p> <p>(6)《电力建设施工质量验收及评定规程第一部分:土建工程》(DL/T5210.1-2005)。</p> <p>(7)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2002)。</p> <p>(8)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。</p> <p>(9)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建质〔2009〕87号。</p> <p>(10)《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》国家电网基建质量〔2010〕322号。</p> <p>(11)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642号。</p> <p>(12)关于印发《国家电网公司建设工程施工分包管理办法》的通知,国家电网基建【2012】1586号。</p> <p>(13)关于印发《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施》的通知,国家电网基建【2008】891号。</p> <p>(14)关于印发《国家电网公司工程建设质量责任考核办法》的通知,国家电网基建〔2011〕1751号。</p> <p>(15)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建【2012】1432号。</p> <p>(16)关于印发《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》的通知,国家电网基建【2010】19号。</p> <p>(17)《关于开展输变电工程施工现场安全通病防治工作的通知》基建安全〔2010〕270号。</p> <p>(18)《110KV~1000KV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008。</p> <p>(19)关于印发《国家电网公司电力建设安全工作规程(变电站部分)》的通知,国家电网科〔2011〕1738号。</p> <p>(20)关于印发《国家电网公司输变电工程施工工艺管理办法》的通知,国家电网基建〔2010〕1587号。</p> <p>(21)《国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定》国家电网基建〔2011〕1515号。</p> <p>(22)关于印发《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法(试行)》的通知,国家电网基建〔2011〕1758号。</p>

二、工程概况			
项目法人	王冠文	建设管理单位	瑞金市扶贫和移民办公室
设计单位	杭州昌能电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	抚州市中海建设有限公司	运行单位	瑞金市城市发展投资集团有限公司
<p>1、工程规模概况</p> <p>1.1.1 工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目</p> <p>1.1.2、项目建设地点：江西省赣州市瑞金市</p> <p>1.1.3、建设规模：3.75Mwp 光伏发电站及附属设施。</p> <p>1.1.4、主要建设内容：本项目位于江西省赣州市瑞金市，利用瑞金市 16 个乡镇 75 个空壳村村委、村小学、卫生服务室等场所屋顶。在每个空壳村建立一个 50KW 左右的村级屋顶光伏电站，总容量共计约 3570KW 的光伏电站。</p>			

续表

三、综合评价	
质量体系及实施情况	质量保证体系健全，质量目标明确，实施有效。工程质量、技术、物资、检验等管理制度基本齐全，正常开展了质量、技术的管理工作。钢材跟踪管理，计量器具管理、施工工器具管理符合要求，管理规范。特殊工种人员持证上岗，从而有效的保证了工程质量。
主要技术资料检查情况	主体部分的动工报审手续完备。设计文件齐全满足工程建设需要。试验报告较为齐全、完整，工程的质量验收及评定资料齐全，评级正确。隐蔽工程签证齐全，记录中的数据符合设计和规范要求。现场开展了质量、安全活动；反映了：“四控制、两管理、一协调”的监理工作及建设过程的施工质量、安全、文明施工的管理工作。
工程重点抽查情况	逆变器、配电柜、全站电缆、全站接地装置、支架、组件等电气设备安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸偏差符合规范要求；设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，设备接地良好。但现场仍存在施工质量问题。
四、附件：检验记录等	
五、主要改进建议	
严格按照施工工艺标准库要求及施工图纸进行施工，确保施工质量。	
六、结论	
本次检查验收，主要对工程施工项目部技术资料、现场工程质量进行了检查验收，通过检查确实发现了一些问题，希望项目部针对存在的问题进行积极的整改，整改完成后报项目监理项目部复检。	
验收负责人（签字）：	日期：2018年6月30日

