

十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理初检报告 (对端扩建土建转电气)



常州正衡电力工程监理有限公司

十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目监理部

2021 年 11 月

一、检验概况	
工程名称：	十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目
验 评 依 据	<p>1、电力建设工程质量监督站《电力建设工程质量监督检查典型大纲（变电所部分）》</p> <p>2、《110kV~1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》</p> <p>3、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》</p> <p>4、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规程》</p> <p>5、《电气装置安装工程施工及验收规范》</p> <p>6、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》</p> <p>7、本工程基础设计有效文件、图纸及设计变更</p> <p>8、业主有关要求</p>
初检时间	2021年10月30日
二、工程概况	
建设单位	安达市众心新能源有限公司
设计单位	中水东北勘测设计研究有限责任公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
EPC 单位	中水东北勘测设计研究有限责任公司、中竣建设集团有限公司
施工单位	德盈建设集团有限公司
本期规模：本工程在220千伏龙祥变电站内向东扩建一个220千伏进线间隔；向东扩建13米，将东侧原有围墙拆除81米，新增围墙总长度为107米（东侧81米，北侧13米、南侧13米），新增站内面积1053平方米（13×81米），占地面积1162平方米（围墙外1米占地），新建部分道路与原有道路接壤；间隔内新建设备支架、母线构架、出线构架以及电缆沟与现有间隔相统一。	
三、综合评价	
质量 体 系 及 实 施 情 况	<p>1、施工单位质量体系基本健全，各项质量管理制度基本完善，管理人员到位，工程质量处于受控状态；</p> <p>2、质量措施完全执行施工组织设计和监理下发的相关质量文件进行；</p> <p>3、施工机械满足现场施工需求；</p> <p>4、特种工全部能够持证上岗；</p>
主要 技术 资 料	施工单位施工组织设计、施工作业指导书、强制性条文实施施工计划有形成；开工报告、单位工程开工报告有形成；施工图会审记录及遗留的问题已闭环；项目验评计划表已报审；施工三级检查报告有形成，工序交接记录，检验批、分项、分部工程、

核 查	<p>单位工程质量检查及评定记录已签署，施工测量记录有形成，水泥、钢筋相关质量证明文件、抽样检验报告已提交，砼、砂浆试块实验报告、砼、砂浆配合比实验报告已提交。钢筋、水泥跟踪台帐已建立。能按要求做好现场数码照片资料的收集及管理工作。</p>
工 程 重 点 抽 查 情 况	<p>工程本次报验单位工程 3 个，分部工程 8 个，分项工程 28 个，检验批 39 个，按《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网（基建/3）188-2014 要求：变电站工程中间验收应全检，或采用覆盖所有分项工程的抽查方式；抽查率不低于 30%，并覆盖所有检验批。</p>
四、主要改进意见	
<ol style="list-style-type: none"> 1、加强民工的安全管理，进一步提高民工安全意识； 2、加大对“强制性条文”及“质量通病防治措施”执行情况的检查力度，并做好过程控制的闭环管理； 3、进一步提高工人的操作技术水平，严格执行作业指导书交底制度； 4、及时按资料归档要求进行规范归档，力求与实体工程同步； 5、加强对管理体系正常运行的检查管理，发现偏差及时进行纠偏处理。 	
五、结论	
<p>经过个单位代表对对端间隔扩建基础屋外配电装置构筑物、主体结构等工程进行实体抽检和施工资料审核，认定该工程施工质量符合设计要求，施工资料齐全，抽检的各分部，分项工程合格，土建主体可以交付电气安装施工</p>	