

工程验评记录统计报审表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目 编号：JZL11—001

致 <u>仁化县金泽新能源有限公司</u> (业主项目部):				
现报上 <u> </u> 升压站 <u> </u> 工程 <u> </u> 土建及电气工程 <u> </u> 质量验评汇总, 请查验。				
		单位工程	分部工程	分项工程
土建工程	验评总数	9	35	235
	合格数	9	35	235
	优良数	9	35	235
	优良率 (%)	100%	100%	100%
电气工程	验评总数	8	27	65
	合格数	8	27	65
	优良数	8	27	65
	优良率 (%)	100%	100%	100%
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>监理单位 (章)</p> <p>总监理工程师: <u> 纪现壮 </u></p> <p>日 期: <u> 2017 </u> 年 <u> 6 </u> 月 <u> 28 </u> 日</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>				
<p>业主项目部意见:</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 20px 0;">合格</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>业主项目部 (章)</p> <p>业主项目经理: <u> 张洪 </u></p> <p>日 期: <u> 2017 </u> 年 <u> 06 </u> 月 <u> 28 </u> 日</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>				

本表一式 3 份, 由监理单位填报, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理单位存 1 份。