


工程质量通病防治工作评估报告

工程项目名称: 南京熊猫现代、南京熊猫现代服务业光伏发电项(3MWp)

编号: GFDZI-001

建设单位	南京彩虹新能源有限公司	工程规模	南京熊猫电子子项(3MWp)工程项目
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	开工日期	2017年 07 月 20 日
施工单位	南瑞电力设计有限公司	竣工日期	2017年 10 月 10 日
设计单位采取的 通病防治措施	在建设过程中设计对工程质量通病防治措施 1.钢筋混凝土质量通病防治 2.墙体质量通病防治 3.主控室地面质量通病防治 4.外墙质量通病防治 5.门窗质量通病防治 6.屋面质量通病防治 7.台阶质量通病防治 8.构支架质量通病防治 9.主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治 10.主变、高抗防火墙质量通病防治 11.电缆沟及盖板质量通病防治 12.道路及散水质量通病防治 13.站区围墙质量通病防治 14.电气一次设备安装质量通病防治 15.母线施工质量通病防治 16.屏、柜安装质量通病防治 17.电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治 18.接地装置安装质量通病防治。		
施工单位采取的 通病防治措施	施工单位编制了《工程质量通病防治措施》包含以下质量通病防治措施 1.钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治 2.墙体质量通病防治 3.楼地面质量通病防治 4.外墙质量通病防治 5.门窗质量通病防治 6.屋面质量通病防治 7.台阶质量通病防治 8.构支架质量通病防治 9.主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治 10.主变、高抗防火墙质量通病防治 11.电缆沟及盖板质量通病防治 12.道路及散水质量通病防治 13.站区围墙质量通病防治 14.电气一次设备安装质量通病防治 15.母线施工质量通病防治 16.屏、柜安装质量通病防治 17.电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治 18.接地装置安装质量通病防治。		



按照设计单位交底的工程质量通病防治设计措施，审查施工单位提交的工程质量通病防治措施。 监理单位提出具体要求，并编制工程质量通病控制措施。认真做好隐蔽工程和工序质量的验收，上道工序不合格监理不允许进入下道工序施工。对重要工程土建施工、设备安装、调整试验的重要工序和关键部位旁站监理，加强工程质量的平行检验，发现问题及时处理。已完成质量旁站 11 次，组织验收 3 次。 平行检验 安装工程质量平行检验记录 11 份，满足规范和设计要求，同意进入下道工序施工		主要内容及结果	防治项目完成情况 土建工程部分：混凝土基础、墙体和粉刷层，以及地面、门窗、屋面防水制作，架体组立、设备基础及防水端、电缆沟及盖板等工程质量通病防治工作已完成。 变电站电气安装调试工程部分：设备安装调整、母线施工、屏柜安装、电缆敷设、接线与防水封堵、接地装置安装等工程质量通病防治工作已完成。	评价 通过参建各方的共同努力，规范开展工程质量通病防治工作，强化质量通病防治技术措施，达到了预期的质量通病防治工作效果，进一步提高了工程质量水平。	备注
 监理单位：_____ 总监理工程师：_____ 日期：2017 年 10 月 10 日					

