

工程质量通病防治工作评估报告

工程名称市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项目（一期 10WMP 工程）编号：GFDZJBM37

建设管理单位	枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司	工程规模	20 兆瓦（一期 10 兆瓦）
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	开工日期	2018 年 03 月 28 日
施工单位	江苏中导电力有限公司	竣工日期	2018 年 06 月 30 日
设计单位采取的通病防治措施	编制出版了（工程质量通病防治工作及技术措施）对工程常见的质量通病提出了具体防治措施。		
施工单位采取的通病防治措施	1. 编制了（工程质量通病防治措施）经监理单位审查，建设单位批准后实施。2. 原材料，半成品的试验检测工作开展正常，未经复试或复试不合格的原材料，半成品等不得用于工程施工，试验检测经见证取样。3. 质量通病防治的施工措施，技术交底和隐蔽验收等相关资料齐全。4. 施工过程中施工单位能够按照（工程质量通病防治措施）落实各项措施。5. 工程完工后施工总承包单位填写（工程质量通病防治工作总结）。		
主要防治监督措施	1. 质量通病防治由建设管理单位负责组织实施，参建各方质量责任主体能够按照各自职责履行本措施。2. 各参建单位能够依法接受电力建设工程质量监督机构对质量通病防治的监督检查。3. 输变电工程竣工验收除执行现行法规，国家及行业标准，公司规定外，参建各方会签的（工程质量通病防治任务书）施工单位提交的（工程质量通病防治工作总结）监理单位编写的（工程质量通病防治工作评估报告）等相关文件齐全		
平行检验内容及结果	主要材料及平行检验工序计划进行跟踪督查检查，评为合格。		
防治项目完成情况	本单位工程质量的核查评估工作在施工单位自行检查评定合格的基础上进行，竣工初检，预验收，竣工验收等活动从施工质量保证条件，性能检测，质量记录，核对，本单位工程建设全过程无违背强制性条文事实，工程质量达到优良标准。		
防治成果评价	质量通病防治成果评价较好。		
备 注	 监理项目部（章） 总监理工程师：刘士发 日 期：2018 年 6 月 28 日		

