

工作联系单

工程名称:

编号: XXWZ17-WXAZ01-001

致: 无棣县西小王镇 40 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由: 拖组件车

内容: 7 月 6 日由于业主一辆运输组件货车深陷于路边泥土中, 无法行驶, 委托我方施工单位用挖掘机帮助拖运, 合计挖掘机作业一个台班 (200 型挖掘机)。

请贵方予以确认。

无锡市工业设备安装有限公司
XA2017-025
无棣县西小王镇 40 兆瓦农光互补集中式
光伏电站项目部 (章) 专用章
施工项目部 (章) 合同及结算专用章
项目经理: 曹金村
日期: 2017 年 7 月 6 日

意见:

情况属实

常州正衡电力工程有限公司
监理项目部 (章) 郭光禄
总监理工程师: 郭光禄
日期: 2017.8.25

意见:

情况属实费用由双方公司协商确定

业主项目部 (章) 刘建
项目经理: 刘建
日期: 2017.8.24

注 本表一式____份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。

